

OC 19913

MINISTERIO DE SALUD



Dirección General

RESOLUCION DIRECTORAL

N° 169 -2021-DG-HVLH/MINSA

Magdalena del Mar, 31 de diciembre de 2021

Visto; el Expediente N° 2100019913 - Nota Informativa N° 299-2021-OSGYM-HVLH-MINSA, emitida por el Jefe de la Oficina de Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Víctor Larco Herrera;


CONSIDERANDO:

Que, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señala que es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que lo provea, siendo responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, asimismo, el artículo 37° de la precitada Ley indica que los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistema de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos;



Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2006-SA se aprobó el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento;



Que, mediante Decreto Legislativo N° 1155, se dicta medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio en materia de salud a través de la realización de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional. Asimismo, se declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional, con la finalidad de mejorar la calidad de Servicio del usuario;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 533-2016-MINSA, se aprobó el Documento Técnico "Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud"; con la finalidad de fortalecer la gestión del Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud, para contribuir a mejorar en la prestación de servicios de salud a nivel nacional;

Que, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1155, el Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Víctor Larco Herrera, ha elaborado el documento denominado "Plan de Equipamiento Biomédico del EE.SS. Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (HVLH-MINSA) 2022"; con la finalidad de garantizar la operatividad, funcionamiento y/o puesta en servicio de los equipos Biomédicos que prestan servicio en las Unidades



Productoras de Servicio de Salud del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (UPSS-HVLH) e identificar las necesidades de equipamiento a reponer, a fin de reducir brechas y contribuir a la mejora de la calidad de la atención asistencial en nuestra especialidad en beneficio de los pacientes de salud mental de nuestra población;

Que, mediante Nota Informativa N° 113-2021-OEPE/HVLH/MINSA, el Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Víctor Larco Herrera; señala que el Plan de Equipamiento Biomédico del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera - 2022, cumple con la estructura indicada en el numeral 6.1.4 Documento Técnico, de las "Normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud", aprobado por Resolución Ministerial N° 826-2021/MINSA;

Que, en consecuencia, por convenir a los intereses funcionales institucionales que permitan un mejor cumplimiento de los fines y objetivos de la institución, resulta necesario formalizar su aprobación, mediante la emisión del correspondiente acto de administración;

Estando a lo informado por el Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Víctor Larco Herrera;

Con el visado de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; del Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y del Jefe de la oficina de Servicios Generales del Hospital Víctor Larco Herrera, y;



De conformidad con lo previsto por el literal c) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital "Víctor Larco Herrera" aprobado por Resolución Ministerial N° 132-2005/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Documento Denominado "PLAN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DEL EE.SS. HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (HVLH.MINSA) 2022"; el mismo que en documento adjunto a folios ciento cuarenta y cuatro (144), incluido cuatro anexos, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Jefatura de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, es la responsable de la difusión, implementación, monitoreo y evaluación del citado documento.

Artículo 3°.- Disponer, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Hospital Víctor Larco Herrera, (www.larcoherrera.gob.pe)

Regístrese y Comuníquese

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera

.....
Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
Directora General
C.M. P. 24232 R.N.E. 10693

EMRCH/JRCR/MYRV.

Distribución:

- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
- Oficina de Gestión de la Calidad
- Archivo.



**PLAN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO
DEL EE.SS. HOSPITAL NACIONAL
VÍCTOR LARCO HERRERA
(HVLH-MINSA) 2022**



ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	FINALIDAD	3
III.	OBJETIVOS.....	4
IV.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
V.	BASE LEGAL.....	4
VI.	CONTENIDO	5
	6.1 Consideraciones Generales	5
	6.1.1 Características de la Población (Demanda).....	5
	6.1.2 Análisis de la Oferta y Demanda de Salud.....	11
	6.2 Consideraciones Específicas.	12
	6.2.1 Mantenimiento y Reposición de Equipos	12
	6.2.2 Diagnóstico Situacional del Equipamiento del HVLH.....	14
	6.2.3 Plan De Mantenimiento Del Equipamiento, HVLH-MINSA (Programación)	16
	6.2.4 Plan de Reposición del Equipamiento, HVLH-MINSA (Programación)	16
	6.2.5 Procedimiento Normativo y Administrativos	17
VII.	RESPONSABILIDADES	18
	7.1 Matriz de Involucrados del Plan de Equipamiento.	19
VIII.	ANEXOS	19



I. INTRODUCCIÓN

El Hospital Nacional Especializado "Víctor Larco Herrera", es un órgano desconcentrado perteneciente de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (DIRIS) de tercer nivel especializado en la atención psiquiátrica, el cual brinda atención especializada en la consulta externa de adultos, niños y adolescentes, hospitalización, servicio de emergencia y promoción de la salud mental.

Actualmente en nuestro país se viene impulsando la reforma del sector salud, siendo uno de los objetivos mejorar los servicios de salud mental que recibe la población, optimizando la oferta de servicios integrados que otorguen efectividad y prontitud en los procedimientos de salud, seguridad del paciente, calidad del servicio, y capacidad de respuesta ante las expectativas del usuario – paciente, mejora de la administración de fondos de salud, así como mayor acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento y/o atención del paciente, en relación con nuestra misión y visión hospitalaria.

Por consiguiente, el presente plan de equipamiento del hospital nacional especializado "Víctor Larco Herrera" para el periodo 2022, es un documento de gestión que tiene por finalidad garantizar la calidad de los servicios, contando con un equipamiento en adecuadas condiciones de operatividad basado en la identificación y priorización del equipamiento de nuestra institución, enmarcado prioritariamente en programas presupuestales anualizados.

El desarrollo de este se establece en el marco del documento técnico: Lineamientos para la elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en Áreas Relacionadas a Programas Presupuestales: 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad y el 0131 Control y Prevención en Salud Mental.

Para llevar a cabo los servicios de atención en nuestra especialidad "Salud Mental", el HVLH cuenta con equipos de tipo Biomédico de las diferentes Unidades Productoras de Servicio de Salud de la Entidad (UPSS-HVLH), que brindan el servicio asistencial, además se considera las acciones de mantenimiento tipo preventivo y correctivo principalmente, así como la adquisición de equipamiento biomédico nuevo, principalmente por cumplir con los requisitos de reposición.

II. FINALIDAD

Garantizar la operatividad, funcionamiento y/o puesta en servicio de los equipos Biomédicos que prestan servicio en las Unidades Productoras de Servicio de Salud del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (UPSS-HVLH) e Identificar las necesidades de equipamiento a reponer, a fin de reducir brechas y contribuir a la mejora de la calidad de la atención asistencial en nuestra especialidad en beneficio de los pacientes de salud mental de nuestra población.



III. OBJETIVOS

- Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento / operatividad los equipos biomédicos que prestan servicio en las distintas UPSS-HVLH.
- Mantener o incrementar la vida útil de los equipos biomédicos, mediante actividades y/o servicios de mantenimiento que favorezcan su funcionamiento.
- Salvaguardar la seguridad de los pacientes y personal asistencial que reciben y hacen uso de los equipos biomédicos.
- Fortalecer la atención de la población a través de la propuesta de adquisición de equipamiento, principalmente por reposición.
- Asegurar la disponibilidad del recurso físico y el cumplimiento de la normativa correspondiente.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento técnico deberá ser utilizado como referente, por las diferentes Oficinas y/o Departamentos del Hospital Víctor Larco Herrera.

V. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.
- TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JVS.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- TUO de la Ley N° 29151, Ley General de del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo N°019-2019-VIVIENDA.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- TUO de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud aprobado por Decreto Supremo N°020-2014-SA.
- Decreto Legislativo N° 1155, Dicta medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio y declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional.
- Decreto Legislativo N° 1157, Aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión en Salud.
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 004-2015-SA, que aprueba el Reglamento del Observatorio Nacional de Infraestructura y Equipamiento a que se refiere el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1155 y crean la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente del Observatorio nacional de Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de Salud.
- Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 018-MINSA/DGSP-V01 denominada Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.



- Resolución Ministerial N° 993-2005/MINSA, que aprueba los “Lineamientos de Política Sectorial para las Inversiones en Salud”.
- Resolución Ministerial N° 953-2006/MINSA. que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 051-MINSA/OGDN.V.01, denominada “Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre” y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 336-2008/MINSA. que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 065-MINSA/DGSP.V.01, denominada “Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Aérea – Ambulancias Aéreas.
- Resolución Ministerial N° 337-2008/MINSA. que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 066-MINSA/DGSP.V.01, denominada “Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Acuática
- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA. que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 021-MINSA/DGSP.V.03 denominada “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”.
- Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención”.
- Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA que aprueba la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención”.
- Resolución N° 147-2009/SBN, que aprueba la Directiva N° 005-2009/SBN denominada “Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal”.
- Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la Elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a Programas Presupuestales”.
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/50.01, “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”.

VI. CONTENIDO

6.1 Consideraciones Generales

6.1.1 Características de la Población (Demanda)

El Hospital Víctor Larco Herrera se encuentra ubicado en el Distrito de Magdalena del Mar, Provincia de Lima y Departamento de Lima, siendo su localización:

Departamento : Lima

Provincia : Lima

Distrito : Magdalena del Mar

Dirección : Avenida Augusto Pérez Aranibar (ex Av. Del Ejercito N° 600)

El límite cuenta como referencias de principales avenidas para su ubicación:

Norte : Av. Brasil
Sur : Av. Salaverry
Oeste : Av. Pérez Aranibar (ex Ejército)
Este : Av. Javier Prado Oeste

El inmueble cuenta además con los siguientes linderos y perímetros:

Por el frente (Oeste) : Avenida Pérez Aranibar (ex Ejército)
Por el costado derecho (Norte) : Jirón Raimondi
Por el costado izquierdo entrando (Sur) : Lima Cricket Club
Por el fondo (Oeste) : Jirón Soto Valle



Figura 1. Vista aérea del Hospital Víctor Larco Herrera

Población Total

La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, cuenta con 14 distritos, que albergan un gran número de habitantes, involucrando una alta densidad poblacional a nivel de Lima Metropolitana. Para la realización del Análisis demográfico de esta sección se utilizaron resultados de los Censos de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la cual se ha complementado con información proveniente del Ministerio de Salud.

Según el censo del año 2007, la población de los distritos que pertenecen a la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro hacía un total de 2'240.131 habitantes. Las estimaciones realizadas por el INEI para el año 2020 arrojaron que la población sería de 2, 784,651 habitantes.

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado, ubicada en la parte inferior izquierda de la página.

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN DISTRITO-DIRIS LIMA CENTRO 2020

DISTRITOS	1993		2007		2017		2020	
	HABITANTES	%	HABITANTES	%	HABITANTES	%	HABITANTES	%
Breña	89,973	5	81,909	4	78,277	3	100,521	4
Jesús María	65,557	3	66,171	3	73,807	3	91,511	3
La Victoria	226,857	11	192,724	9	177,101	7	207,592	7
Lima	340,422	17	299,493	13	280,234	12	312,809	11
Lince	62,938	3	55,242	2	51,784	2	67,357	2
Magdalena del Mar	48,963	2	50,764	2	56,350	2	69,297	2
Miraflores	87,113	4	85,065	4	84,469	4	118,287	4
Pueblo Libre	74,054	4	74,164	3	78,472	3	99,585	4
San Borja	99,947	5	105,076	5	115,395	5	136,467	5
San Isidro	63,004	3	58,056	3	55,885	2	74,469	3
San Juan de Lurigancho	582,975	29	898,443	40	1,033,219	43	1,159,706	42
San Luis	48,909	2	54,634	2	59,384	2	61,417	2
San Miguel	117,468	6	129,107	6	139,703	6	177,372	6
Surquillo	88,464	4	89,283	4	94,175	4	108,261	4
DIRIS LIMA CENTRO	1,996,644	100	2,240,131	100	2,378,255	100	2,784,651	100

Fuente: INEI – Oficina de Gestión de la Información / MINSA

Elaboración: Equipo de Epidemiología - DIRIS Lima Centro

Según la población total estimada para el año 2020, los distritos de la DIRIS Lima Centro pueden clasificarse según su tamaño poblacional en cuatro estratos:

POBLACION POR DISTRITOS SEGÚN TAMAÑO POBLACIONAL DIRIS LIMA CENTRO PERIODO 2020					
DISTRITOS	POBLACION	%	DISTRITOS	POBLACION	%
San Juan de Lurigancho	1,159,706	42%	San Miguel	177,372	6%
Lima	312,809	11%	San Borja	136,467	5%
La Victoria	207,592	7%	TOTAL	640908	11%
TOTAL	1680107	60%			
DISTRITOS	POBLACION	%	DISTRITOS	POBLACION	%
Pueblo Libre	99,585	4%	Jesús María	91,511	3%
Miraflores	118,287	4%	San Isidro	74,469	3%
Surquillo	108,261	4%	Magdalena de	69,297	2%
Breña	100,521	4%	Lince	67,357	2%
TOTAL	426654	16%	San Luis	61,417	2%
			TOTAL	463636	12%

Elaboración: Equipo de Epidemiología - DIRIS Lima Centro

En el Primer Estrato: Con más de 200,000 habitantes, tenemos a los distritos de San Juan de Lurigancho con 1,159,706 habitantes que representa un 42% de la población, Lima Cercado con 312,809 habitantes que representa un 11% de la población, La Victoria con 207,592 habitantes que representa un 7% de la población, representando en forma conjunta un 60% de la población total de la jurisdicción de DIRIS Lima Centro.

El Segundo Estrato: Está conformado por el distrito de San Miguel con 177,372 habitantes que representa un 6% de la población y San Borja con 136,467 habitantes que representa un 5% de

la población. Representando en forma conjunta un 11% de la población total de la jurisdicción de DIRIS Lima Centro.

El Tercer Estrato: Lo conforman los distritos de Pueblo Libre 99,585 habitantes que representa un 4% de la población, Miraflores con 118,287 habitantes que representa un 4% de la población, Surquillo con 108,261 habitantes que representa un 4% de la población, Breña con 100,521 habitantes que representa un 4% de la población. Representando en forma conjunta un 16% de la población total de la jurisdicción de DIRIS Lima Centro.

El Cuarto Estrato: Les corresponde a los distritos de Jesús María con 91,511 habitantes que representa un 3% de la población, San Isidro con 74,469 habitantes que representan el 3%, Magdalena del Mar con 69,297 habitantes que representa un 2% de la población, Lince con 67,357 habitantes que representa un 2% de la población y San Luis con 59,384 habitantes que representa un 2% de la población, representando en forma conjunta un 12% de la población total de la jurisdicción de DIRIS Lima Centro.

Variación porcentual de la población - DIRIS Lima Centro 2020

Distrito	1993	2007	2017	2020	Variación Interperiodo		
					1993- 2007	2007-2017	2017-2020
Breña	89,973	81,909	78,277	100,521	-9%	-4%	28%
Jesús María	65,557	66,171	73,807	91,511	1%	12%	24%
La Victoria	226,857	192,724	177,101	207,592	-15%	-8%	17%
Lima	340,422	299,493	280,234	312,809	-12%	-6%	12%
Lince	62,938	55,242	51,784	67,357	-12%	-6%	30%
Magdalena del Mar	48,983	50,764	56,350	69,357	4%	11%	23%
Miraflores	87,113	85,065	84,469	118,287	-2%	-1%	40%
Pueblo Libre	74,054	74,164	78,472	99,585	0%	6%	27%
San Borja	99,947	105,076	115,395	136,467	5%	10%	18%
San Isidro	63,004	58,056	55,885	74,469	-8%	-4%	33%
San Juan de Lurigancho	582,975	898,443	1,033,219	1,159,706	54%	15%	33%
San Luis	48,909	54,634	59,384	61,417	12%	9%	3%
San Miguel	117,488	129,107	139,703	177,372	10%	8%	27%
Surquillo	88,464	89,283	94,175	108,261	1%	5%	15%
DIRIS Lima Centro	1,996,664	2,240,131	2,378,255	2,784,711	12%	6%	17%

Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda - Oficina de Gestión de la Información / MINSA, 1993, 2007, 2017, 2020
Elaboración: Equipo de Epidemiología - DIRIS Lima Centro

Entre los años 2007 y 2017 la población censada en la jurisdicción tuvo un crecimiento poblacional positivo, con un incremento de 6%. Para el año 2020 el incremento poblacional es de 17%.

Los distritos que presentaron aumento de población Inter periodo 2017 - 2020 fueron: Miraflores (40%), San Juan de Lurigancho y San Isidro (33%), Lince (30%), Breña (28%), Pueblo Libre, y San Miguel (27%), Jesús María (24%), Magdalena del Mar (23%), San Borja (18%), La Victoria (17%), Surquillo (15%), Lima (12%) y San Luis (3%). Cabe mencionar que el distrito de Miraflores tuvo un gran crecimiento poblacional entre los años 2017-2020, donde aumentó un 40% de la población. A diferencia del periodo 2007-2017, en donde se evidenció una disminución del 1%

Población por Edad y Sexo

Actualmente la población de la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro está representado por la población adulta cuya edad está entre 30 a 59 años de edad, con un 41.9% de la población total (20.2% en hombres y 21.7% de mujeres), el segundo grupo lo conforma la población adulta mayor cuya edad comprende desde los 60 años a más con el 17.9% respecto a la población total (hombres 8.1% y 9.8% en mujeres), otro grupo considerable lo conforma la población adulto joven cuyas edades comprende desde los 20 a 29 años con una proporción de 15.6% respecto a la población total (7.2% hombres y 8.4% mujeres); mientras que la población de niños representa un 13.3% siendo el 6.7% hombres y 6.6% Mujeres; y Adolescentes el 11.3% de los cuales el 5.4% son hombres y 5.9% son mujeres. La población se concentra sobre todo en las zonas urbanas de los distritos, las cuales durante estos últimos años han aumentado sus zonas urbano marginales 60% y las zonas urbano el 40%, sobre todo de los distritos de San Juan de Lurigancho y la Victoria (Clas el Pino San Cosme). Existiendo una mínima diferencia porcentual entre mujeres (50.4%) y hombres (49.6%).

**Distribución de la población según grupos quinquenales y sexo
DIRIS Lima Centro 2007 y 2020**

Grupo Etario	2007					2017					2020							
	Total		Sexo			Total		Sexo			TOTAL		SEXO					
	Pob.	%	Hombre	%	Mujer	%	Pob.	%	Hombre	%	Mujer	%	POB	%	Hombre	%	Mujer	%
Total	2,240,131	100%	1,079,577	48.2%	1,160,554	51.8%	2,378,255	100%	1,191,506	50.1%	1,186,749	49.9%	2,784,651	100%	1,326,616	50.10%	1,458,035	49.90%
0 a 4	167,371	7.5%	86,027	3.8%	81,344	3.6%	147,551	6.2%	73,626	3.1%	73,925	3.1%	209,354	7.5	106,789	3.8	102,565	3.7
5 a 9	166,274	7.4%	80,747	3.6%	77,527	3.5%	170,156	7.2%	85,248	3.6%	84,908	3.6%	161,964	5.8	80,785	2.9	81,179	2.9
10 a 14	173,003	7.7%	87,044	3.9%	85,959	3.8%	165,003	7.0%	82,967	3.5%	82,036	3.5%	154,386	5.5	76,431	2.7	77,955	2.8
15 a 19	200,546	9.0%	97,661	4.4%	102,885	4.6%	180,884	7.6%	90,623	3.8%	90,261	3.8%	161,047	5.8	75,850	2.7	85,197	3.1
20 a 24	220,092	9.8%	107,493	4.8%	112,599	5.0%	213,151	9.0%	106,789	4.5%	106,362	4.5%	210,756	7.6	93,871	3.4	116,885	4.2
25 a 29	206,286	9.2%	101,594	4.5%	104,692	4.6%	211,692	8.9%	106,058	4.5%	105,634	4.4%	223,412	8.0	105,985	3.8	117,427	4.2
30 a 34	190,406	8.5%	92,489	4.1%	97,917	4.4%	197,916	8.3%	99,157	4.2%	98,759	4.2%	216,603	7.8	109,125	3.9	108,478	3.9
35 a 39	162,520	7.3%	77,894	3.5%	84,626	3.8%	183,697	7.7%	92,032	3.9%	91,665	3.9%	220,771	7.9	107,933	3.9	112,838	4.1
40 a 44	146,379	6.5%	69,315	3.1%	77,064	3.4%	163,226	6.9%	81,776	3.4%	81,451	3.4%	206,207	7.4	100,367	3.6	105,840	3.8
45 a 49	129,006	5.8%	60,298	2.7%	68,708	3.0%	144,650	6.1%	72,570	3.1%	72,080	3.0%	185,054	6.6	85,878	3.1	99,176	3.6
50 a 54	116,137	5.2%	54,414	2.4%	61,723	2.8%	136,360	5.7%	68,111	2.9%	68,249	2.9%	175,179	6.3	82,317	3.0	92,862	3.3
55 a 59	92,474	4.1%	43,097	1.9%	49,377	2.2%	116,062	5.0%	58,145	2.5%	57,917	2.5%	160,025	5.7	75,975	2.7	84,050	3.0
60 a 64	74,579	3.3%	34,930	1.6%	39,649	1.8%	100,152	4.2%	50,176	2.1%	49,976	2.1%	133,161	4.8	60,607	2.2	72,554	2.6
65 a 69	59,600	2.7%	27,415	1.2%	32,185	1.4%	80,035	3.4%	40,096	1.7%	39,937	1.7%	117,269	4.2	53,907	1.9	63,462	2.3
70 a 74	46,416	2.1%	22,157	1.0%	24,258	1.0%	53,067	2.3%	26,597	1.1%	26,470	1.0%	89,703	3.2	43,015	1.5	46,688	1.7
75 a 79	36,092	1.6%	17,418	0.8%	18,674	0.8%	47,810	2.0%	23,950	1.0%	23,860	1.0%	67,047	2.4	30,014	1.1	37,033	1.3
80 a +	46,346	2.1%	23,324	1.0%	23,022	1.0%	54,437	2.3%	27,273	1.1%	27,164	1.1%	92,713	3.3	38,867	1.4	53,846	1.9

Fuente: INEI - Oficina de Gestión de la Información / MINSA
Elaboración: Equipo de Epidemiología - DIRIS Lima Centro

Pirámide Poblacional




Figura 2. Pirámide Poblacional de DIRIS-LC-2020

La pirámide poblacional de la DIRIS Lima Centro para el año 2020, tiene la forma de campana, con una disminución en su base por la baja tasa de natalidad y una fecundidad por debajo del 2 %, que demuestra una variación que explica el inicio de la transición demográfica, donde es evidente el ensanchamiento en la población económicamente activa lo cual indica un crecimiento lento de la población de la jurisdicción. Por otro lado, el vértice de la pirámide inicia un ensanchamiento por el incremento de la población adulto mayor que es coherente con una mayor esperanza de vida al nacer. La PEA es mayor que la población de niños y adultos mayores, por lo tanto, aun somos beneficiarios del bono demográfico.

La pirámide de la DIRIS Lima Centro muestra que la población de 15 a 64 años ha venido presentado un ensanchamiento, con tendencia a ser una pirámide recta, generando por un lado la disminución considerable de la población de 0 a 14 años, y por otro, el crecimiento de la población adulta mayor. La población en general tiende al envejecimiento creciente al disminuir la proporción de gente joven.

Densidad Poblacional

El Perú (31 millones 237 mil 385) es el quinto país más poblado de América del Sur después de Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. A nivel de América Latina, el Perú ocupa el sexto lugar. La densidad poblacional del Perú para el 2020 fue de 24.8 hab/Km² con diferencias entre la zona urbana y rural, y entre regiones naturales; siendo los departamentos de la Costa los de mayor densidad poblacional, seguido de la Sierra y finalmente la Selva.

La densidad poblacional del departamento de Lima es de 243.7 hab/Km², y la densidad poblacional de la Red Integrada de Salud Lima Centro se tiene que la densidad poblacional superior a 30.000hab/Km² como Surquillo (31,289 hab/Km²) y Breña (31,218 hab/Km²); con densidad poblacional entre 20,024 y 23,736 hab/km², como La Victoria (23,752 hab/Km²), Pueblo Libre (22,736 hab./Km²), Lince (22,230 hab/Km²), Jesús María (20,024 hab/Km²),

distritos con densidad población entre 19,196 y 12,296 hab/km², como Magdalena del Mar (19,196 hab/Km²) San Luis (17,598 hab/Km²), San Miguel (16,546 hab/Km²), Lima (14,297 hab/Km²) San Borja (13,702 hab/Km²), Miraflores (12,296 hab/Km²) y por último los que tienen una densidad poblacional menor a 9,000 y San Isidro (6,709 hab/Km²). El Distrito de Surquillo presenta la mayor densidad poblacional, le sigue Breña, la Victoria y mientras que los distritos con menor densidad poblacional son San Isidro, y Miraflores y el distrito de San Juan de Lurigancho presenta la mayor área territorial (131.2km) con (8,839 hab/km²), con una ligera tendencia a incrementarse.

Superficie Territorial y Densidad Poblacional - DIRIS Lima Centro 2020

N°	Distrito	Población	Area	Densidad
		2020	km ²	(Hab./km ²)
1	San Juan de Lurigancho	1,159,706	131.2	8,839
2	Lima	312,809	21.88	14,297
3	La Victoria	207,592	8.74	23,752
4	San Miguel	177,372	10.72	16,546
5	San Borja	136,467	9.96	13,702
6	Miraflores	118,287	9.62	12,296
7	Surquillo	108,261	3.46	31,289
8	Breña	100,521	3.22	31,218
9	Pueblo Libre	99,585	4.38	22,736
10	Jesús María	91,511	4.57	20,024
11	San Isidro	74,469	11.1	6,709
12	Magdalena del Mar	69,297	3.61	19,196
13	Lince	67,357	3.03	22,230
14	San Luis	61,417	3.49	17,598
DIRIS Lima Centro		2,784,651	228.98	12,161

Fuente: Oficina General De Estadística E Informática (Población estimada 2020)
Elaboración: Equipo de Epidemiología - DIRIS Lima Centro

Los distritos de la DIRIS Lima Centro a través de los años se está convirtiendo en zonas muy pobladas con incremento progresivo de la densidad poblacional, la densidad poblacional es un factor determinante negativo para la salud pública ya que las enfermedades infecciosas son fácilmente diseminadas, debemos reconocer Que la densidad poblacional implica la disminución de áreas agrícolas en la jurisdicción y el crecimiento de infraestructura para viviendas, por lo tanto la contaminación ambiental crece.

La tendencia de la densidad poblacional en el último año en la DIRIS Lima Centro ha disminuido en 0.6 puntos en relación al año 2016, sin embargo, del 2019 al 2020 se ha incrementado en 0.5 puntos con una tendencia creciente hasta el año 2021.

6.1.2 Análisis de la Oferta y Demanda de Salud

El hospital Víctor Larco Herrera cuenta con diferentes Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) perteneciente a sus Órganos de Línea como el departamento de Hospitalización, el Departamento de Consulta externa de Psiquiatría en Niños y Adultos, Departamento de Emergencia, el Departamento de Apoyo Médico Complementario, entre otros; que forman parte de la oferta del Sistema de Salud en su Especialidad, un indicador referencial de esta oferta en el año en curso (2021), sería como ejemplo el número de camas Hospitalarias en funcionamiento (590 camas).

En los últimos años, se han presentado diversos fenómenos demográficos y sociales, además del impacto del COVID 19 en el aumento de la demanda de nuestra especialidad, que están repercutiendo en el estado de salud en general del país, determinando cambios en las necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto; lo cual plantea retos interesantes al sector salud. De esta manera la "Salud Mental" se convierte en un proceso que permanentemente está demandando prioridad en la agenda sanitaria del máximo Organismo del Sector Salud (Ministerio de Salud, MINSA) con la finalidad y objetivo de poder satisfacer esta demanda o en su defecto reducir las brechas actuales existentes.

6.2 Consideraciones Específicas.

6.2.1 Mantenimiento y Reposición de Equipos

Los Equipos Biomédicos del Establecimiento de Salud, Hospital Nacional Víctor Larco Herrera regido por el Ministerio de Salud (HVLH-MINSA), cuenta con un número importante de equipamiento distribuidos en cuatro (04) tipos:

- Equipo Biomédico,
- Equipo Mobiliario,
- Equipo Electromecánico y
- Equipo Vehicular

Este plan está priorizando el equipamiento Biomédico, por ser el más sensible y de mayor impacto para garantizar el servicio asistencial, sin embargo; los demás equipos perteneciente al EESS HVLH-MINSA, se seguirán atendiendo como hasta la fecha (mantenimiento no planeado o adquisición no contemplada, siempre mediante solicitud del usuario).

De la totalidad de Equipos Biomédicos que cuenta la Entidad según la Información de SIGA PATRIMONIO, se está tomando en cuenta en este Plan, los equipos que requerirán mantenimiento (Preventivo o Correctivo) y los equipos que requieren ser remplazado según los criterios del REPLAZO POR REPOSICIÓN.

6.2.1.1 Clasificación del Mantenimiento

El mantenimiento puede dividirse en dos (02) amplias categorías o tipos: El mantenimiento planeado y el mantenimiento no planeado. El primero implica que todos los recursos necesarios para realizar las actividades o tareas asignadas (que han sido planificado previamente), estén disponibles, luego el trabajo se llevará a cabo de acuerdo con un programa establecido. El segundo implica o podría no tener disponible un conjunto de instrucciones normales o puede tener a la mano los trabajadores y piezas necesarias, pero no cumple con los criterios de planeación previa ni de programación previa, por lo que se recomendará (en la elaboración del presente plan) como la alternativa de reposición.

La clasificación del mantenimiento es:

- **Mantenimiento Correctivo.**

El mantenimiento correctivo es la actividad técnica ejecutada cuando sucede una avería y tiene como objetivo, restaurar el activo para dejarlo en condiciones de que pueda funcionar como se pretende ya sea con su reparación o sirve de soporte para su sustitución. Este tipo de mantenimiento se realiza con equipos inoperativos o que presentan serias deficiencias en su funcionamiento, implica contar con una mayor expertis en la elaboración y/o ejecución de las tareas de solución.

Este tipo de mantenimiento se desarrollará o implementará más adelante en el presente plan con los equipos biomédicos de la entidad.

- **Mantenimiento Preventivo.**

El mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados.

El mantenimiento preventivo constituye una acción, o serie de acciones necesarias, para alargar la vida útil del equipo e instalaciones y prevenir la suspensión de las actividades laborales por imprevistos. Tiene como propósito planificar periodos de paralización de trabajo en momentos específicos, para inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento del equipo, con lo que se reducen los mantenimientos correctivos (emergencias). Este tipo de mantenimiento se desarrollará o implementará más adelante en el presente plan con los equipos biomédicos de la entidad.

- **Otros Tipos de Mantenimiento**

Existen otros tipos de mantenimiento que requieren contar con un personal idóneo o especializado, no solo para el diagnóstico más exhaustivo, preciso, específico del bien y con mayor periodicidad; sino también el personal especialista con habilidad de determinar las tareas o actividades necesarias que permitan con mayor precisión (eficiencia) la solución. Estos pueden ser:

- **Mantenimiento Predictivo** → Está basado en la determinación de la condición técnica del equipo en operación. El concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar acciones y decisiones de reparación o cambio antes de que ocurra una falla. Se realiza antes que ocurra una falla o avería, con la finalidad de mantener los equipos trabajando y para reducir las posibilidades de ocurrencias o fallas. Consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos, de los componentes de un equipo, que influyen en el desempeño fiable del sistema y en la integridad de su infraestructura. Esta modalidad de mantenimiento se ocupa en la determinación de las condiciones operativas de durabilidad y confiabilidad de un equipo. Su primer objetivo es evitar o mitigar las consecuencias de las fallas del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas incluyen acciones como revisiones del mecanismo, limpieza e incluso cambios de piezas desgastadas evitando fallas antes de que estas ocurran. El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda ser reemplazado, con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza.
- **Mantenimiento Proactivo** → El mantenimiento proactivo llamado también mantenimiento de precisión o mantenimiento basado en la confiabilidad, es un proceso de gestión de riesgos que permite mejorar continuamente estrategias de mantenimiento y rendimiento de maquinaria y su objetivo es eliminar los fallos repetitivos o posibles problemas recurrentes. Una buena implantación y ejecución del proceso de mantenimiento proactivo puede asegurar una mejor amortización de los activos al gestionar claramente el riesgo potencial sobre ellos.

6.2.2 Diagnóstico Situacional del Equipamiento del HVLH

Para la realización del diagnóstico situacional del Equipamiento de tipo Biomédico del EESS Hospital Nacional Víctor Larco Herrera (HVLH-MINSA), se realizó:

6.2.2.1 Identificación del Equipamiento Existente

Como primer paso se tomó en cuenta la información del SIGA PATRIMONIO del año 2020, que cuenta la Oficina Técnica (OSGYM-HVLH), reflejado en la Tabla N° 01, suministrado por la Unidad Funcional de Control Patrimonial de la Oficina de Logística de la entidad (UFCP-OL/HVLH-MINSA):

Tabla 1. Equipamiento del EESS (HVLH-MINSA).

Tipo Equipo	Equipos dentro de su Vida Útil	Equipos fuera de su Vida Útil	Total de Equipos
Biomédico	64	80	144
Electromecánico	444	281	725
Mobiliario	972	407	1379
Vehículo	7	8	15
Software	1	0	1
Total	1488	776	2264

Este tipo de equipos priorizados (Biomédicos) como segundo paso, se procedió a validar en el año en curso su ubicación, funcionamiento, características, entre otras variables; como parte de la evaluación de los bienes, que permitirá la identificación del Equipamiento existente del EESS, acción realizada por el equipo de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento (OSGYM-HVLH) en calidad de oficina técnica / operativa, en coordinación con las diferentes Unidades Productoras de Servicios de Salud del EESS (UPSS-HVLH) en calidad de usuario, tal como se refleja en la Tabla N° 02.

6.2.2.2 Evaluación del Equipamiento Existente

Luego del diagnóstico situacional de los Equipos Biomédicos, donde ocurrió diferentes casos (casuística), el cual sirve para sincerar el presente Plan de Equipamiento y las diferencias o imprecisiones de información, servirán para canalizarlo a los involucrados correspondientes (usuarios y/o UFCP, principalmente) y además servirán como oportunidad de mejora para próximos planes.

La evaluación de los equipos biomédicos del EESS (HVLH-MINSA) se registró mediante formatos denominados Acta / Orden de Trabajo N° XX 2021-UMTRA-OSGYM/HVLH-MINSA con la referencia Diagnóstico (Evaluación) de Equipos Biomédicos de las UPSS-HVLH/MINSA, los cuales sirven de soporte para la elaboración del presente plan.

Tanto la identificación y la evaluación de los equipos biomédicos, servirán de soporte para programar el mantenimiento (ya sea preventivo o correctivo), así como dar a conocer los equipos biomédicos que requieren ser reemplazados (principalmente, por reposición), los cuales se resumen en la siguiente Tabla N° 03.

Tabla 2. Equipo técnico y usuarios del Equipo Biomédico que cuenta el EESS (HVLH-MINSA)

1.- Equipo Técnico (OSGYM-HVLH)	
1.1.	Jefe de la OSGYM-HVLH,
1.2.	Especialista en Ingeniería,
1.3.	Equipo de la UMTRA-HVLH.
	1.3.1. Equipo del Área de Electricidad
	1.3.2. Equipo del Área Mecánica
2.- Usuarios del EESS (UPSS-HVLH)	
2.1.	Departamento de Apoyo Médico Complementario,
	2.1.1. UPSS Laboratorio
	2.1.2. UPSS UCE
	2.1.3. UPSS Dental
	2.1.4. UPSS Rayos X
	2.1.5. UPSS SMC
2.2.	Departamento de Hospitalización
	2.2.1. Pabellón 01
	2.2.2. Pabellón 02
	2.2.3. Pabellón 04
	2.2.4. Pabellón 05
	2.2.5. Pabellón 08
	2.2.6. Pabellón 09
	2.2.7. Pabellón 12 y 13
	2.2.8. Pabellón 18
	2.2.9. Pabellón 20
2.3.	Departamento de Emergencia.
	2.3.1. UPSS Emergencia
	2.3.2. UPSS Prevención de Riesgos y Desastres
2.4.	Departamento de Consulta Externa
	2.4.1. UPSS Consulta Externa Adultos
	2.4.2. UPSS Consulta Externa Niños y Adolescentes
2.5.	Departamento de Farmacia
	2.5.1. UPSS de Farmacotecnia
2.6.	Departamento de Rehabilitación y Psicoterapia
	2.6.1. UPSS de Rehabilitación y Psicoterapia

Tabla 3. Resumen de Equipos Biomédicos para Mantenimiento o Reemplazo del EESS (HVLH-MINSA)

Ítem	Acción de Equipo Biomédico del HVLH-MINSA	Cantidad
	Mantenimiento del Equipo Biomédico	
01	01.01 Mantenimiento Preventivo	117
	01.02 Mantenimiento Correctivo	13
02	Reemplazo del Equipo Biomédico	
	02.01. Reemplazo por Reposición	25
	Total de Equipos Biomédicos	155

Nota: El detalle de las 155 unidades de equipamiento que refleja la tabla anterior, se presenta en el cuadro en el Plan de Mantenimiento de Equipamiento "Programación de Mantenimiento (preventivo y correctivo) y Reposición del Equipamiento del EESS HVLH-MINSA 2022".

6.2.3 Plan De Mantenimiento Del Equipamiento, HVLH-MINSA (Programación)

Tal como se muestra en la Tabla N°03, se procede a programar el mantenimiento de las UPSS en el HVLH-MINSA de acuerdo a la información suministrada por el SIGA PATRIMONIO, mediante programación periódica trimestral en el año 2022, según el Anexo N°04 denominado "Programación de Mantenimiento (preventivo y correctivo) y Reposición del Equipamiento del EESS HVLH-MINSA 2022", donde además se proyecta el costo aproximado de la acción correspondiente, el cual representa un monto total para el año 2022 de **S/184,553.13**; siendo el criterio el siguiente:

- 10% del valor de compra para el mantenimiento preventivo,
- 15% del valor de compra para el mantenimiento correctivo
- 100% del valor de compra para el reemplazo por reposición.

Nota: los montos definitivos serán los que determine el estudio de mercado por parte del Órgano Encargado de las Contrataciones de la entidad (OL-HVLH) como parte del proceso de ejecución del plan.

Es relevante mencionar que los equipos biomédicos (155) aquí priorizados, tendrán que cumplir con el procedimiento correspondiente para poder implementarlo y/o desarrollarlo en el 2022; el cual entre los hitos más relevantes implica (posterior a su elaboración), su aprobación (mediante Resolución Directoral), su asignación presupuestal, el requerimiento (mediante TDR suscrito por el usuario y/u oficina técnica), proceso de selección correspondiente, ejecución y cierre de la prestación.

6.2.3.1 Mantenimiento Preventivo

Los (117) equipos biomédicos priorizados por mantenimiento preventivo para las diferentes UPSS del EESS HVLH según el cronograma mostrado en el Anexo N° 04 de programación se resume en:

- 53 equipos biomédicos por Mantenimiento Preventivo, 1er trimestre año 2022.
- 53 equipos biomédicos por Mantenimiento Preventivo, 2do trimestre año 2022.
- 0 equipos biomédicos por Mantenimiento Preventivo, 3er trimestre año 2022.
- 11 equipos biomédicos por Mantenimiento Preventivo, 4to trimestre año 2022.

6.2.3.2 Mantenimiento Correctivo

Los (13) equipos biomédicos priorizados por mantenimiento correctivo para las diferentes UPSS del EESS HVLH según el cronograma mostrado en el Anexo N° 04 de programación se resume en:

- 07 equipos biomédicos por Mantenimiento Correctivo, 1er trimestre año 2022.
- 04 equipos biomédicos por Mantenimiento Correctivo, 2do trimestre año 2022.
- 0 equipos biomédicos por Mantenimiento Correctivo, 3er trimestre año 2022.
- 02 equipos biomédicos por Mantenimiento Correctivo, 4to trimestre año 2022.

6.2.4 Plan de Reposición del Equipamiento, HVLH-MINSA (Programación)

Tal como se muestra en la Tabla N°03, se procede a programar el reemplazo por Reposición de los Equipos Biomédicos de las UPSS en el HVLH-MINSA de acuerdo a la información suministrada por el SIGA PATRIMONIO, mediante programación periódica trimestral en el año 2022, según el Anexo N° 04, denominado "Programación de Mantenimiento (preventivo y correctivo) y Reposición del Equipamiento del EESS HVLH-MINSA 2022"

6.2.4.1 Reemplazo del Equipamiento (Reposición)

Los (25) equipos biomédicos priorizados para reemplazo por reposición para las diferentes UPSS del EESS HVLH según el cronograma mostrado en el Anexo N° 04 de programación se resume en:

- 11 equipos biomédicos para Reemplazo por Reposición, 1er trimestre año 2022.
- 08 equipos biomédicos para Reemplazo por Reposición, 2do trimestre año 2022.
- 04 equipos biomédicos para Reemplazo por Reposición, 3er trimestre año 2022.
- 02 equipos biomédicos para Reemplazo por Reposición, 4to trimestre año 2022.

Nota: El usuario tiene la potestad según su finalidad pública (argumento) solicitar el cambio o reconsideración del alcance y/o cronograma del tipo de mantenimiento que refleja el presente Plan, por lo que cualquier cambio o mejora alineada con la finalidad y/u objetivos del presente documento institucional, está totalmente abierta hacer evaluada y/o considerada como característica intrínseca de todo Plan (actualización y/o ajuste al documento).

6.2.5 Procedimiento Normativo y Administrativos

Los equipos biomédicos (155) aquí priorizados, tendrán que cumplir con el procedimiento correspondiente para poder implementarlo y/o desarrollarlo en el 2022; de esta manera se cumplirá con la finalidad y objetivos propuestos en el presente documento, que tendrá carácter institucional al contar con su aprobación mediante Resolución Directoral, será más viable o viabiliza al contar con su asignación presupuestal e inicia el proceso para su ejecución por mantenimiento (preventivo y/o correctivo) mediante solicitud de requerimiento (Termino de Referencia, TDR) o inicia el proceso para su ejecución por reemplazo (por reposición) mediante solicitud de requerimiento (Especificaciones Técnicas, EETT), ambos documentos suscritos por el usuario y/o la oficina técnica de la entidad, generando el estudio de mercado previo al proceso de selección correspondiente, que determinará su ejecución en sí del requerimiento y cierre de la prestación. Todo este ciclo es un resumen de las acciones que permitirán desarrollar la planificación presentada en el presente documento.

6.2.5.1 Termino de Referencia por Servicio de Mantenimiento del Equipo (TDR)

El Termino de Referencia es un anexo que maneja la entidad para la solicitud o requerimiento de una prestación tercerizada mediante una Orden de Servicio (O/S), en dicho documento, el demandante (generalmente el Usuario y/u Oficina Técnica) plasma información respecto a la finalidad pública y objetivos de lo solicitado, así como el alcance, cronograma, entre otras informaciones técnicas / administrativas de acuerdo a la normativa correspondiente (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento).

Este requerimiento (TDR), será contemplado para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos biomédicos priorizados (117 y 13 respectivamente) en el presente plan de acuerdo a la programación o en su defecto, variarla según argumentos relevantes, generalmente otorgado(s) por parte del usuario, asociada con la finalidad y objetivos complementarios, generados posterior a la aprobación del presente documento.

El Termino de Referencia (TDR) que maneja la entidad, es el formato o Anexo N°02; el cual se adjunta al presente plan.

6.2.5.2 Especificaciones Técnicas por Adquisición de Equipo(s) (EETT).

La Especificaciones Técnicas es un anexo que maneja la entidad para la solicitud o requerimiento de una prestación tercerizada mediante una Orden de Compra (O/C), en dicho documento, el demandante (generalmente el Usuario y/u Oficina Técnica) plasma información respecto a la finalidad pública y objetivos de lo solicitado, así como el características, cronograma, entre otras informaciones técnicas / administrativas de acuerdo a la normativa correspondiente (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento).

Este requerimiento (EETT), será contemplado para la adquisición de equipos (por reposición) de los equipos biomédicos priorizados (25) en el presente plan de acuerdo a la programación o en su defecto, variarla según argumentos relevantes, generalmente otorgado(s) por parte del usuario, asociada con la finalidad y objetivos complementarios, generados posterior a la aprobación del presente documento.

La Especificaciones Técnicas (EETT) que maneja la entidad, es el formato o anexo N°01; el cual se adjunta al presente plan.

6.2.5.3 Proceso de Selección, Ejecución y Cierre (Conformidad).

Posteriormente al requerimiento solicitado por el usuario y/o la oficina técnica de la entidad, en relación a los Equipos Biomédicos priorizados en el presente plan; se inicia el proceso de selección, el cual toma en cuenta el estudio de mercado donde se confirma o se sincera el costo del servicio o compra, en relación con los montos proyectados en el presente plan. Este proceso de selección generará la Orden de Servicio (O/S) u Orden de Compra (O/C) por el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad (OL-HVLH), quien comunicará al proveedor tercerizado adjudicado y al demandante (usuario u oficina técnica) para efecto de la supervisión y el correcto desarrollo (coordinación) de la prestación dentro de nuestras instalaciones.

La ejecución se coordinará entre los involucrados directos en esta etapa (OL, OSGYM, UPSS (usuario) y proveedor; principalmente), dentro del plazo establecido en la Orden correspondiente y de estar conforme se emitirá la conformidad con la documentación pertinente, que servirá de entrada para cierre técnico / administrativo de la prestación; resaltando la realización de todos estos pasos enmarcados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Vigente (LCE y RLCE).

VII. RESPONSABILIDADES

El presente plan de Equipamiento HVLH-MINSA 2022, tiene a varios responsables y/o involucrados internos desde la Dirección General de la Entidad hasta las Unidades Productoras de Servicios de Salud Institucional (UPSS-HVLH), por lo que según el equipamiento priorizado (tipo biomédico) se presenta en la siguiente Tabla N°04 denominado Matriz de Involucrados del Plan de Equipamiento HVLH-MINSA 2022.

Entre los involucrados para que el presente plan cumpla con su finalidad y objetivos, relaciona a diferentes responsables internos como externos, donde cada uno cumple funciones específicas, concadenadas, en cada etapa del desarrollo del plan, las cuales se reflejan en la Tabla N°04 con importante relevancia en las Unidades Productoras de Servicio de Salud Institucional (UPSS-HVLH) en calidad de usuario, la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Institucional (OSGYM-HVLH) en calidad de oficina técnica; la Oficina Ejecutiva de Planificación Estratégica Institucional (OEPE-HVLH) en calidad de oficina responsable del seguimiento del plan, además de su asignación presupuestal, entre otras. Estos involucrados se consideran como los pilares fundamentales para el cumplimiento, actualización y/o mejoras de tan importante gestión institucional como la que significa el de llevar a cabo el presente plan de equipamiento del EESS HVLH-MINSA 2020, en este caso priorizando los equipos tipo Biomédico.

También es relevante mencionar, que el equipamiento NO reflejado en el presente plan, (Ejemplo equipamiento vehicular, mobiliario o electromecánico) igual puede ser solicitado por el usuario según la relevancia o impacto en el servicio asistencial prestado, haciéndolo de la manera tradicional y/o como se ha venido haciendo los últimos años en la entidad.

7.1 Matriz de Involucrados del Plan de Equipamiento.

Tabla 4. Matriz de Involucrados del Plan de Equipamiento HVLH-MINSA 2022

Ítem	Involucrado del EESS HVLH-MINSA	Responsabilidad(es)
01	Dirección General (DG-HVLH)	Aprobación del Plan mediante R.D.
02	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE-HVLH)	Revisa y valida el plan, gestiona asignación presupuestal, coordina aprobación y seguimiento del mismo.
03	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento (OSGYM-HVLH) incluye las diferentes unidades que la conforman.	Elabora el plan, coordina y/o solicita el requerimiento, supervisión de la ejecución hasta su cierre técnico / administrativo. (Oficina Técnica)
04	Unidades Productoras de Servicio de Salud (UPSS-HVLH) 04.01 Pabellones de Hospitalización, 04.02 UPSS del DAMC, 04.03 UPSS de Dpto. de Emergencia, 04.04 UPSS de Dpto. de Consultas Externas, 04.05 UPSS de Dpto. de Rehabilitación, Entre otras UPSS de la Entidad.	Interesados de la implementación y desarrollo del plan, generan el requerimiento, coordinan y/o dan facilidades para la ejecución, dan conformidad. (unidades en calidad de usuarios).
05	Oficina de Logística (OL-HVLH) incluye las diferentes unidades que la conforman (principalmente su Unidad Funcional de Control Patrimonial).	Encargado de la información (inventario), de la Gestión de contrataciones, realizan el proceso de selección (desde el estudio de mercado hasta la orden de la prestación), comunican el inicio del servicio, gestionan las comunicaciones entre el proveedor y la entidad, recepcionan y tramitan la conformidad.
06	Oficina de Economía y Finanzas	Encargados del cierre administrativo de la prestación (devengado y girado).
07	Involucrados Externos	Proveedores que participan en el estudio de mercado, en la adjudicación, ejecución y cierre de la prestación.

VIII. ANEXOS

Anexo N° 01: Especificaciones Técnicas.

Anexo N° 02: Términos de Referencia para Servicios.

Anexo N° 03: Acta / Orden de Trabajo.

Anexo N° 04: Programación de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo) y Reposición del Equipamiento del EESS HVLH-MINSA 2022.

Anexo N° 05: Documentación de soporte del presente Plan (Actas de Evaluación).



Anexo N° 01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ...

1. AREA USUARIA:

2. FINALIDAD PÚBLICA¹:

3. OBJETO²:

4. DESCRIPCIÓN DE(L) (LOS) BIEN(ES)³:

AIRE ACONDICIONADO (TIPO DUCTO)

ITEM	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD

5. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:

a. Garantía Comercial de los bienes:

Garantía mínima 12 meses (contados desde la fecha de adquisición)

b. Mantenimiento preventivo:


No aplica

(*)Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación de la adquisición a ser contratada

¹ Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación.

² Indicar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y/o el (los) objetivo(s) específico(s) de la contratación. Si se tiene más de uno, mencionar cada uno de ellos en forma expresa.

³ Deberá especificarse detalladamente el alcance de la información relacionada con las EETT que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser contratados, precisando la cantidad exacta o aproximada de bienes a requerirse. Asimismo, en caso de corresponder deberá indicarse expresamente si la prestación principal consiste en la entrega o suministro de bienes, conlleva la ejecución de prestaciones accesorias, tales como: mantenimiento, reparación, soporte técnico, capacitación, garantía comercial, o actividades afines. En caso el área usuaria establezca que la entrega de bienes incluye su acondicionamiento, montaje, instalación y/o puesta en funcionamiento, todas estas prestaciones serán consideradas como integrantes de la prestación principal.





c. Soporte Técnico

No aplica

d. Capacitación y/o entrenamiento:

No aplica

6. DISPONIBILIDAD DEL BIEN(ES) Y/O REPUESTOS:

Con servicio de mantenimiento y suministro de repuestos a nivel nacional

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

a. Del Proveedor:

b. Del personal⁴:

El necesario para el suministro, colocación y prueba de funcionamiento en sitio.

8. PLAZO DE ENTREGA:

a. Entregables⁵:

Equipos suministrados según Especificaciones Técnicas (Ítem 04).

9. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS⁶

Realizado por la OSGYM-HVLH de ser solicitado (opcional)

10. LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES⁷:

Almacén del HVLH (Av. Perez Aranibal N°600-Magdalena del Mar)

⁴ En el supuesto que la entrega de los bienes incluya otras prestaciones, tales como montaje, instalación, capacitación, soporte técnico, mantenimiento preventivo, entre otros, se podrá establecer la cantidad mínima de personal que necesitará el proveedor para ejecutar las prestaciones y/o el tiempo de experiencia (en número de meses o años) en la actividad a desarrollar. A efectos de su acreditación deberá solicitarse que el personal se encuentre certificado por el fabricante.

⁵ De corresponder, indicar la relación de documentos a entregar por etapas de avance, pudiendo ser documentos que acrediten el resultado de las pruebas o ensayos realizados, manuales o documentos técnicos del bien, certificados de garantía, informes, entre otros. En caso de requerir informes, se deberá señalar la cantidad, frecuencia, alcance del contenido y tipo de informe que deberá presentar.

⁶ En caso de temas técnicos, deberá ser otorgado por el área técnica especializada.

⁷ Todos los bienes deben ingresar al Almacén.

⁸ De ser necesario, se podrá indicar si la Entidad otorgará adelantos y el porcentaje del mismo, el cual no deberá exceder del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

⁹ Penalizaciones por mora u otras distintas, las cuales deberán ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contratovigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Se recomienda elaborar un listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, así como también los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar.

¹⁰ En esta sección se deberá especificar la información adicional adjunta que se considere relevante, pudiendo ser Informe Técnico de Estandarización y su respectiva Resolución de aprobación, el Informe Previo de Evaluación de Software, los documentos que acrediten la declaración de viabilidad, entre otros.



11. FORMA DE PAGO:

Previa recepción del bien con acta de conformidad y/o informe del cumplimiento de las especificaciones técnicas (opcional, de ser solicitado).

12. ADELANTOS⁸:

No aplica

13. PENALIDADES APLICABLES⁹:

a. Penalidades por mora:

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE).

b. Otras penalidades:

14. ANEXOS¹⁰:

No Aplica

<i>FIRMA Y SELLO JEFE DEL ÁREA USUARIA</i>	<i>V° B° DEL JEFE DE OSGYM-HVLH</i>



Anexo N° 02

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO....

1. AREA USUARIA:

[Empty box for Area Usuaría]

2. FINALIDAD PÚBLICA¹:

[Empty box for Finalidad Pública]

3. OBJETO²:

[Empty box for Objeto]

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO³:

DESCRIPCIÓN
[Empty box for Descripción del Servicio]

CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO⁴:

- Normas técnicas:
- Impacto ambiental:
- Visita técnica
- Acondicionamiento, montaje o instalación:


(**) Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación del servicio a ser contratada

¹ Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación.

² Indicar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y/o el (los) objetivo(s) específico(s) de la contratación. Si se tiene más de uno, mencionar cada uno de ellos en forma expresa.

³ El área usuaria determinará lo que comprende el servicio a realizar, así como el detalle de las actividades a desarrollar para tal efecto. En los casos que corresponda deberá indicarse expresamente si la prestación principal conlleva la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, soporte técnico, capacitación, o actividades afines.

⁴ Indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevará a cabo el proveedor mediante la utilización de recursos humanos (personas que intervienen en la prestación del servicio), materiales, equipos o instalaciones utilizadas durante el proceso de prestación del servicio, los métodos y procedimientos utilizados al prestar el servicio; y, las medidas de control. Correspondiendo detallar las actividades generales y específicas del servicio, de acuerdo a su naturaleza.





5. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:

a. Garantía Comercial del servicio:

b. Mantenimiento preventivo:

c. Soporte Técnico

d. Capacitación y/o entrenamiento:

6. PLAN DE TRABAJO⁵:

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

a. Del Proveedor⁶:

b. Del personal⁷:

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO⁸:

a. Entregables⁹:

Realización del Mantenimiento del Equipo según lo solicitado (ítem 04).

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO¹⁰:

Av. Ejército N° 600, Distrito de Magdalena del Mar-LIMA; Hospital Víctor Larco Herrera.

⁵ Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar un trabajo. Puede incluir un cronograma, designa a los responsables de las diferentes actividades; asimismo, determina las metas y objetivos. Asimismo, de acuerdo a la naturaleza del servicio, se podrá requerir la presentación de un plan de trabajo, para lo cual deberá delimitarse el contenido, condiciones y la oportunidad de su entrega. Dicho Plan de Trabajo deberá contener la siguiente información: Objetivos y metas, Actividades a realizar, Cronograma de actividades, Equipos y materiales.

⁶ De ser el caso, deberá indicarse si el desarrollo de las actividades requiere de autorización, registros u otros documentos similares, emitidos por el organismo competente.

⁷ Corresponde a las características o condiciones mínimas que debe cumplir el proveedor, tales como: nivel de formación, experiencia, capacitación y/o entrenamiento.

⁸ Señalar el plazo máximo de duración del servicio (en días calendario). En el caso de servicios que se ejecuten en forma periódica y/o conlleven prestaciones parciales, además debe indicarse el plazo para el cumplimiento de tales prestaciones. En el caso de servicios de ejecución única, podrá establecerse plazos al interior del plazo máximo de duración con la finalidad que la Entidad pueda ejercer control del cumplimiento y/o avance del servicio. En caso se establezcan prestaciones accesorias, se deberá precisar por separado el plazo de la prestación principal y el de las prestaciones accesorias.

⁹ Los entregables son el resultado de los trabajos parciales o el trabajo concluido por el proveedor, para cuya elaboración se empleó el procedimiento previamente establecido. Todo entregable o producto debe satisfacer la necesidad para la cual se contrató el servicio.

¹⁰ Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán las prestaciones. En caso se establezca que las prestaciones se realizarán en distintos lugares se deberá incluir un cuadro con la relación de direcciones exactas, asimismo, en caso el servicio sea ejecutado en las instalaciones del contratista o en otro lugar podrá señalarse las características mínimas y condiciones de la infraestructura donde se ejecutarán las prestaciones.



10. CONFORMIDAD DE SERVICIO¹¹:

Sera otorgada por el Área usuaria y la OSGYM.

11. FORMA DE PAGO:

Previa prestación del servicio y conformidad del servicio por el área usuaria.

12. ADELANTOS¹²:

13. PENALIDADES APLICABLES¹³:

a. Penalidades por mora:

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE).

b. Otras penalidades:

14. CONFIDENCIALIDAD¹⁴:

La información suministrada y requerida, previa y durante a la ejecución del servicio; es de carácter confidencial, estrictamente necesaria y utilizada para el correcto desarrollo del servicio.

15. ANEXOS¹⁵:

FIRMA Y SELLO JEFE DEL ÁREA USUARIA	V° B° DEL JEFE DE OSGYM


¹¹ En caso de temas técnicos, deberá ser otorgado por el área técnica especializada.

¹² De ser necesario, se podrá indicar si la Entidad otorgará adelantos y el porcentaje del mismo, el cual no deberá exceder del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

¹³ Penalidades por mora u otras distintas, las cuales deberán ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Se recomienda elaborar un listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, así como también los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar.

¹⁴ De corresponder, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la tenga acceso y que se entre relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros.

¹⁵ En esta sección se deberá especificar la información adicional adjunta que se considere relevante, pudiendo ser Informe Técnico de Estandarización y su respectiva Resolución de aprobación, el Informe Previo de Evaluación de Software, los documentos que acrediten la declaración de viabilidad, entre otros.



Anexo 03: ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° _____ - 202 - UMTRA – OSGYM / HVLH – MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA UPSS / Ambiente :
--

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:	Código Patrimonio:		
Marca:	Modelo y/o Serie:		
Estado en que se encontró el equipo:			
<input type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:			
<input type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM	Jefe UMTRA-OSGYM	Usuario de la UPSS-HVLH



ANEXO N° 04: PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) Y REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL EESS HVLH-MINSA 2022

ITEM	COD. PATRIMONIAL	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA DE COMPRA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, HVLH-MINSA	UBICACIÓN FÍSICA, (U.P.S.S.) (HVLH)	TIPO DE INTERVENCIÓN	COSTO DE LA ACCIÓN (aproximado en S/)	FECHA PROYECTADA DE INTERVENCIÓN	SOPORTE Y/O ACTA DE TRABAJO (UMTRA/OSGYM)
1	532236670003	ELECTROENCEFALOGRAFATO	NIHON	EEG-1200K	03906	30/12/2019	DPTO. DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL	CONSULTA EXTERNA-ADULTOS	PREVENTIVO	S/	1ER TRIMESTRE 2022	Memorando N° 133-2021-OSGYM-HVLH-MINSA
2	532247890002	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR		11/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACIÓN - DESPACHO	PABELLON 12	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 391-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
3	532247890003	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR		11/12/2018	DEPARTAMENTO DE ADICIONES	ADICIONES	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
4	532247890004	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACIÓN - DESPACHO	PABELLON 08	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 154-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
5	532247890005	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACIÓN - DESPACHO	PABELLON 04	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 98H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
6	532247890006	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACIÓN - DESPACHO	PABELLON 02	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 98H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
7	532247890007	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACIÓN - DESPACHO	PABELLON 05	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 913H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
8	532247890008	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	LABORATORIO	PREVENTIVO	170.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 15-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
9	532247890009	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E.	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 65-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
10	532247890010	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACIÓN - DESPACHO	PABELLON 09	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 917H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
11	532247890011	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACIÓN - DESPACHO	PABELLON 20	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
12	532247890012	EQUIPO DESTRUCTO DE AGUJAS	DAHECO	DESTRUCTOR	5/5	11/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACIÓN - DESPACHO	PABELLON 01	PREVENTIVO	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 101H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
13	532208120019	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1243 D	031700003357	10/12/2018	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E.	PREVENTIVO	505.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 06-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
14	532208120020	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1243 D	031700003346	10/12/2018	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E.	PREVENTIVO	505.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 03-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
15	532244770002	EQUIPO DE FISIOTERAPIA	IBRAMED	TENS/FEEN	042142000230	05/11/2018	DPTO. DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA - DESPACHO	TERAPIA FISICA	PREVENTIVO	160.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
16	532244770003	EQUIPO DE FISIOTERAPIA	IBRAMED	TENS/FEEN	042142000270	05/11/2018	DPTO. DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA - DESPACHO	REHABILITACION GERIATRICA	PREVENTIVO	160.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
17	532244770004	EQUIPO DE FISIOTERAPIA	IBRAMED	TENS/FEEN	042142000229	05/11/2018	DPTO. DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA - DESPACHO	TERAPIA FISICA	PREVENTIVO	160.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
18	532244770005	EQUIPO DE FISIOTERAPIA	IBRAMED	TENS/FEEN	042142000226	05/11/2018	DPTO. DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA - DESPACHO	REHABILITACION GERIATRICA	PREVENTIVO	160.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
19	532244770006	EQUIPO DE FISIOTERAPIA	IBRAMED	TENS/FEEN	042142000217	05/11/2018	DPTO. DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA - DESPACHO	TERAPIA FISICA	PREVENTIVO	160.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
20	532244770007	EQUIPO DE FISIOTERAPIA	IBRAMED	TENS/FEEN	042142000225	05/11/2018	DPTO. DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA - DESPACHO	TERAPIA FISICA	PREVENTIVO	160.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
21	532244770008	EQUIPO DE FISIOTERAPIA COMBINADA	CHATTANOOGA	INTELEC MOBILE	T15611	05/11/2018	DPTO. DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA - DESPACHO	TERAPIA FISICA	PREVENTIVO	1.135.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
22	532244770009	EQUIPO DE FISIOTERAPIA COMBINADA	CHATTANOOGA	INTELEC MOBILE	T15599	05/11/2018	DPTO. DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA - DESPACHO	TERAPIA FISICA	PREVENTIVO	1.135.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
23	532208120015	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1633 GL	061700007424	14/06/2018	OFICINA DE LOGISTICA	ALMACEN CENTRAL	CORRECTIVO	405.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 48-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
24	532220490008	CENTRIFUGA PARA TUBOS	SIN MARCA			31/12/2017	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	PREVENTIVO	693.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 16-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
25	532222870004	COMPRESORA DE AIRE PARA USO MEDICO (OTROS)	SEHUIZ			07/07/2016	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	PREVENTIVO	1.200.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 52-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
26	532293510001	SECADOR DE PLACAS RADIOGRAFICAS	SIN MARCA	S/M	5/5	07/01/2015	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	RAYOS X	PREVENTIVO	271.40	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
27	532270940001	LAMPARA CALITICA DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO	SIN MARCA	SKYLUX	5/5	31/12/2013	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	U.C.E.	CORRECTIVO	270.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 63-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
28	532230470001	DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO	SIN MARCA	LX-100	N21212093	26/06/2013	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	PREVENTIVO	67.20	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
29	532230470002	DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO	SIN MARCA	LX-100	N21212070	26/06/2013	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	PREVENTIVO	67.20	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
30	532278380001	MICROMOTOR DENTAL COMPRESORA DE AIRE PARA USO MEDICO (OTROS)	SIN MARCA	LX-100	LX-21304181	26/06/2013	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	PREVENTIVO	98.00	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
31	532222870003	COMPRESORA DE AIRE PARA USO MEDICO (OTROS)	SHULL	MSV 6/30	3238764	02/05/2012	OF. SERVICIOS GENERALES - DESPACHO	MANTENIMIENTO	CORRECTIVO	358.35	1ER TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
32	532230610002	DESTILADOR DE AGUA	MEGAMOME	M19435	244094	28/12/2011	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	PREVENTIVO	300.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N° 22-2021-OSGYM / HVLH-MINSA

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

69	672434310017	EQUIPO DE BAÑO MARIA	DIAB	HB1205	DA37AC00061	07/12/2018	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	120.00	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°34-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
70	53221540007	COLCHON NEUMATICO	HID MED	OPTICARE	S/S	21/05/2019	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	U.C.E.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	21.24	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°50-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
71	53221540009	COLCHON NEUMATICO	HID MED	OPTICARE	S/S	21/05/2019	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	U.C.E.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	21.24	1ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°51-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
72	5324730001	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO	CARESTREAM			30/12/2020	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	RAYOS X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	Sm Costo (en garantia)	2DO TRIMESTRE 2022	ME MORANDO N°261-2021-OSGYM-HVLH-MINSA
73	532788080022	OXIMETRO DE MESA	MEDIBLU	M01	M011803117	23/06/2020	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	U.C.F.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	245.00	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
74	532788080023	OXIMETRO DE MESA	MEDIBLU	M01	M011803118	23/06/2020	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	U.C.F.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	245.00	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
75	532788080024	OXIMETRO DE MESA	MEDIBLU	M01	M011803119	23/06/2020	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	U.C.E.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	245.00	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
76	532788080025	OXIMETRO DE MESA	MEDIBLU	M01	M011803113	23/06/2020	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	U.C.E.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	245.00	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
77	532788080017	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	M188110050086	29/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
78	532788080018	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	M188110050090	29/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
79	532788080019	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	M188110050088	29/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
80	532788080020	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	M188110050074	29/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
81	532788080021	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	M188110050089	29/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
82	53255710002	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°32H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
83	53255710003	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°28H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
84	53255710004	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°27H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
85	53255710005	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	ADICCIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
86	53255710006	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°33H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
87	53255710007	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°44H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
88	53255710008	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
89	53255710009	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°51H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
90	53255710010	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°26H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
91	53255710011	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°24H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
92	53255710012	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PSQUIATRIA FORENSE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
93	53255710013	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	MODELO 1147	S/S	27/12/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	225.60	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°41H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
94	532288080013	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	360101M18811050093	27/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
95	532288080014	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	360101M18811050091	27/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
96	532288080015	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	360101M18811050092	27/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
97	532288080016	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	HB100B	360101M18811050087	27/12/2018	PPR 068 OFIC. DE PREVENCION DE RIESGO DE DESASTRES	PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	162.50	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°10E-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
98	53226470001	ESTERILIZADOR	MEMMERT	SN55	S/S	06/09/2018	DPTO. DE FARMACIA	FARMACOTECA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	451.00	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
99	532208120013	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1633 GL	061700007408	14/06/2018	OFICINA DE LOGISTICA	PABELLON 13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	270.00	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°34H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
100	532208120014	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1633 GL	061700007410	14/06/2018	OFICINA DE LOGISTICA	PABELLON 08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	270.00	2DO TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
101	532208120016	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1633 GL	061700007407	14/06/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	270.00	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°05H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
102	532208120017	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1633 GL	061700007412	14/06/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	270.00	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°12H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
103	532208120018	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1633 GL	061700007406	14/06/2018	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	270.00	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°08H-2021-OSGYM / HVLH-MINSA
104	532264700030	ESTERILIZADOR	STARDENT	OWFN	001-066472018	06/04/2018	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	155.90	2DO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°60-2021-OSGYM / HVLH-MINSA

104

105	532208120012	ASPIRADOR DE SECCIONES	SIN MARCA	LIBRA	MPB1304532	13/09/2016	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	375.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°07-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
106	532208350005	COMBUSTIBLE	COVISEP-MELCOR	LIBRA	MB1304532	30/04/2016	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO	753.30	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°07-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
107	532208390006	OXIMETRO DE PULSOS	COVIDER-MELCOR	LIBRA	MB1304532	30/04/2016	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO	753.30	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°07-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
108	532208390007	OXIMETRO DE PULSOS	COVIDER-MELCOR	LIBRA	MB11403166	30/04/2016	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	1,139.95	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°07-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
109	532208390008	OXIMETRO DE PULSOS	COVIDER-MELCOR	LIBRA	MB11403166	30/04/2016	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	753.30	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°07-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
110	532208120011	ASPIRADOR DE SECCIONES	THOMAS	163301	81200003893	21/12/2016	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO	124.06	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°07-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
111	532208120002	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	SIN MARCA	SIN MODELO	13-00015A10A1001	23/04/2016	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	REPARACION	MANTENIMIENTO	331.50	200 TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
112	532208120003	ASPIRADOR DE SECCIONES	THOMAS	5/02	40000001111	26/09/2008	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	105.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°03-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
113	532208120005	ASPIRADOR DE SECCIONES	SIFAB	R24	077371-06-A	09/09/2006	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO	76.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°07-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
114	532208120006	ASPIRADOR DE SECCIONES	SIFAB	R24	07 0363-06-A	03/05/2006	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO	76.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°07-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
115	532208470027	ESTERILIZADOR	BRUNER	E.D. 93	05 88293	02/04/2006	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO	539.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°13-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
116	532208190009	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	AMBU	S/M	S/S	04/07/2005	DRPT. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 05	MANTENIMIENTO	50.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°08-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
117	532208190010	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	AMBU	S/A1	S/S	04/07/2005	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO	50.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°10H-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
118	532208190011	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	AMBU	S/M	S/S	04/07/2005	DRPT. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 04	MANTENIMIENTO	59.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°03-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
119	532208190012	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	AMBU	S/M	S/S	04/07/2005	DRPT. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 09	MANTENIMIENTO	59.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°03-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
120	532208190013	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	AMBU	S/M	S/S	04/07/2005	DRPT. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 02	MANTENIMIENTO	59.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°04-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
121	532208190014	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA	AMBU	S/M	S/S	04/07/2005	DRPT. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 10	MANTENIMIENTO	59.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°04-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
122	532208470025	ESTERILIZADOR	MEMMERT	LIN-300	EDH 40050	06/09/2003	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	478.77	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°10-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
123	532208470026	ESTERILIZADOR	MEMMERT	LIN 300	S/A	28/12/2003	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	4,850.21	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°10-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
124	532208470027	ESTERILIZADOR	MEMMERT	TVSE	623437	19/07/2003	DRPT. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 13	MANTENIMIENTO	537.28	200 TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
125	532208470028	ESTERILIZADOR	MEMMERT		810070	19/07/2003	DEPARTAMENTO DE ADICIONES	ADICIONES	MANTENIMIENTO	2,972.93	200 TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
126	532208470029	ESTERILIZADOR	MEMMERT		B10 114	19/07/2003	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	2,972.93	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°11-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
127	532208470030	ESTERILIZADOR	MEMMERT		S/S	19/07/2003	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	537.28	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°12-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
128	532208470031	ESTERILIZADOR	MEMMERT		B497 1157	19/07/2003	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO	171.93	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°16-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
129	532208470032	ESTERILIZADOR	MEMMERT	S 40	811060	19/07/2003	DRPT. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 12	MANTENIMIENTO	171.93	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°21H-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
130	532208470033	EQUIPO DISTRIBUIDOR DE AGUIAS	AJCI	DAC 3000	1065	02/04/1998	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO	1,903.97	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°24 2021 OSGVM / HVLH-MINSA
131	532208470034	DESBIBULADOR	METROTRIC	S/M	0774-092789	31/03/1995	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	1,578.34	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°02-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
132	532208470035	OXIMETRO PORTATIL	EDAN	H81068	M138110050060	29/12/2018	PPM OBG OBTIC DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	EMERGENCIA	MANTENIMIENTO	1,624.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°25H-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
133	532208600009	OXIMETRO	BERRY	BH1000E	F20014497	04/08/2010	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	PABELLON 08	MANTENIMIENTO	31.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°38H-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
134	532208635006	OXIMETRO DE PULSOS	BERRY	BH1000E	F20014497	04/08/2010	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	REPARACION	MANTENIMIENTO	20.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°49H-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
135	532208635007	OXIMETRO DE PULSOS	BERRY	BH1000E	F20014534	06/08/2020	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	REPARACION	MANTENIMIENTO	20.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°36-2021 OSGVM / HVLH-MINSA
136	112320180001	EQUIPO PURIFICADOR DE AIRE	MEMMERT	SPECTRIUM 50000	1119150001	31/02/2007	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	1,760.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°08-2021 OSGVM / HVLH-MINSA
137	532208635008	ELECTROSTIMULANTE	MECTA	SPECTRIUM 50000	1119150001	15/11/2005	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	SERVICIO MEDICO COMPLEMENTARIO	MANTENIMIENTO	79,990.00	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°08-2021 OSGVM / HVLH-MINSA
138	532208635009	OXIMETRO	PANOPTIC	11910	32212	07/05/2004	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	U.C.E	MANTENIMIENTO	2,429.97	200 TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
139	532208635010	EQUIPO DORTOGRAFICO	EMEDA	ORH	08-03A	15/07/2003	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	SERVICIO MEDICO COMPLEMENTARIO	MANTENIMIENTO	9,005.95	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°55-2021-OSGVM / HVLH-MINSA
140	532208635011	DESINFECTADOR	NEC AS 2000	AS3000	MAE100326	04/07/2018	DRPT. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	DENTAL	MANTENIMIENTO	99.90	200 TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°58-2021 OSGVM / HVLH-MINSA

Handwritten signature or initials.

141	602206340007	BALANZA ANALITICA	BOSH	EP-600	S/S	10/04/2006	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	REEMPLAZO (REPOSICION)	S/	4,379.00	3ER TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°33 2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
142	532202400006	ANALIZADOR BIOQUIMICO	EMPEIOR	EMP 168	61000801P	27/06/2019 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	950.00	4to TRIMESTRE 2022	MEMORANDO N°550-2021-OSGYM - HV/LH-MINSA, Acta 35 y O/S N°0691
143	532298200001	UNIDAD DENTAL	GNATUS	SYNERGUS GB	5000610203	12/04/2018 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	PRELUNTIVO	S/	1,597.15	4to TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°59-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
144	532278560014	MICROSCOPIO (OTROS)	SIN MARCA			12/12/2017 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	740.00	4to TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°17-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
145	532278560013	MICROSCOPIO (OTROS)	SIN MARCA			25/04/2017 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PRELUNTIVO	S/	740.00	4to TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°18-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
146	532234770004	ELECTROCARDIOGRAFO	MINDRAY	BENE HEART B3	FN-45003386	30/04/2015 0	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	SERVICIO DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	635.60	4to TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°011-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
147	532234770005	ELECTROCARDIOGRAFO	MINDRAY	BENE HEART B3		30/04/2015 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	U.C.E.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	S/	953.40	4to TRIMESTRE 2022	MEMORANDO N°227-2021-OSGYM - HV/LH-MINSA y Acta 01
148	532210730001	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - CAMARA DE BIOSSEGURIDAD	AIRSTREAM	AC2	S/S	12/04/2007 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	2,985.33	4to TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°71-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
149	532256660003	EQUIPO ODONTOGRAFICO	KAWO	UNIK	10064010033	23/01/2007 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	REEMPLAZO (REPOSICION)	S/	14,440.00	4TO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°56-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
150	532230630001	DESTILACION DE AGUA	GLF	Z004	11179605J	30/03/2006 0	DPTO. DE FARMACIA	FARMACOTECNIA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	S/	1,453.53	4to TRIMESTRE 2022	SIN ACTA O DOCUMENTO DE SOPORTE
151	532247200001	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	RHOS	70KV	S/S	12/12/2005 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	570.00	4to TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°57-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
152	532271400003	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	SIN MARCA	DEMETRON LC	6819323	13/07/2004 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	DENTAL	REEMPLAZO (REPOSICION)	S/	2,151.85	4TO TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°54-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
153	672247700004	EQUIPO DE RAYOS X (PORTATIL)	SMAM	ROLLER 15		1/10/2012	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	RAYOS X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	2,035.00	4TO TRIMESTRE 2022	Memorando N°513-2021 / OSGYM - HV/LH - MINSA, Acta 42 y O/S N°0575
154	602292810010	TERMOMETRO INFRARROJO	BERCOM	IJB - 178	13994	02/06/2020 0	DPTO. DE HOSPITALIZACION - DESPACHO	PABELLON 08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	453.12	4to TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°37H-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
155	672243310016	EQUIPO DE BARG MARIA				31/12/2017 0	DPTO. APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO - DESPACHO	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/	450.00	4to TRIMESTRE 2022	Acta / OTM N°35-2021-OSGYM / HV/LH-MINSA
											184,553.13		



FECHA: 20/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 01 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : NCE.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Electrocardiografo. Código Patrimonio: 53223477-0005

Marca: MINDRAY Modelo y/o Serie: BENECHEART - R3.

Estado en que se encontró el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Descalibrado y falta punto tierra,
Se encuentra Inoperativo,
Necesita su mantenimiento correctivo.

Estado en que queda el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Por falta de uso, y falta de activación del pozo a tierra.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" St. Miguel Maravi Bardales
Personal UMITRA OSGYM y Transportes
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
Mg. Esp. HÉCTOR GARCÍA GAVILÁN ENFERMERO
C.B.P. N° 45317 R.E.E. N° 6963





FECHA: 20/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 02-2021-UMTRA-OSGYM/HVLH-MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo : Desfibrilador
Código Patrimonio: 5322300100DL

Marca: LIFE GAIN
Modelo y/o Serie: CW-HDL

Estado en que se encontró el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo se encuentra Operativo,
Necesita su mantenimiento Preventivo.

Estado en que queda el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Personal U.P.S.S. OSGYM
Dr. Miguel María Barales
LIEBATOR GARCIA CAVILAN
ENFERMERO
C.E.P. N° 45317 R.E.E. N° 6963

Handwritten mark or signature at the bottom left.



FECHA: 20/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 03 - 2021 - UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspiradora de Secreciones. Código Patrimonio: 539208L20020.

Marca: Thomas. Modelo y/o Serie: 1243 R.V.J.

Estado en que se encontró el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo se encuentra Operativo.
Necesita su mantenimiento Preventivo.

Estado en que queda el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Personal UMI RA-OSGYM
Mg. Esp. HECTOR GARCIA GAVILAN
ENFERMERO
C.R.P. N° 45317 R.E.E. N° 6963
Usario de la UPSS WCE

751

FECHA: 20/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 04 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : NCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Oxímetro de Pulsos.

Código Patrimonio:

53228839-0006

Marca: COVIDIEN.

Modelo y/o Serie: NELLCOR.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo se encuentra Operativo. Necesita su mantenimiento Preventivo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

No se encontró en la Relación Patrimonial.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

Personal UMTRA OSGYM Sr. Miguel Maravi Hualde
Sr. Hector García Gavilán
ENFERMERO
R.E. N° 0963

Handwritten signature or mark at the bottom left corner.



FECHA: 20 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 05. 2021- UMTRA – OSGYM / HVLH – MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Cardi Monitor.	Código Patrimonio: 532219540001.
Marca: LIFE GAIN.	Modelo y/o Serie: CW-HDL.
Estado en que se encontró el equipo:	
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente
<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo se encuentra Operativo, Necesita su mantenimiento preventivo.

Estado en que queda el equipo:			
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Sr. *[Signature]*
 Personal UMTRA-OSGYM de la UPSS HVLH
 y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Mg. Esp. HECTOR GARCÍA GAVILÁN
 ENFERMERO
 C.E.P. N° 45017 R.E.E. N° 6963
 Estruendo de la UPSS HVLH

[Handwritten signature]



FECHA: 20/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 06 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspiradora de Secreciones. Código Patrimonio: 532208120019

Marca: Thomas. Modelo y/o Serie: 1243 RV.3.

Estado en que se encontró el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo se encuentra Operativo.
Necesita su mantenimiento preventivo.

Estado en que queda el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Personal UMTRA OSGYM de la Unidad de Mantenimiento y Transportes
Dr. Miguel Maravi Bardales
Mg. Esp. HÉCTOR GARCÍA GAVILÁN
ENFERMERO
C.E.P. N° 45317 / R.E.E. N° 6963
Usuario de la UPSS-HVLH

Handwritten signature/initials

FECHA: 20/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 07 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : WCE.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspiradora de Secreciones.

Código Patrimonio:

532208120012.

Marca: Thomas.

Modelo y/o Serie: L637 A.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo X Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Se encuentra el equipo inoperativo, se necesita mantenimiento correctivo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo X Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

Personal UMTRA OSGYM

Sr. Miguel Maravi Bardale
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

Mg. Esp. HECTOR GARCIA GAVILAN
ENFERMERO
R.E.P. N° 6963
UPSS HVLH

FECHA: 20 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 08 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : WCEV.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Equipo Estimulante Electro-Shock. Código Patrimonio: 532252860013

Marca: SPECTRUM 50009 Modelo y/o Serie: 11196.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo Se encuentra Operativo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bardales
Personal UMTRA OSGYM de la Unidad de Mantenimiento y Transmisión
Ministerio de Salud
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
MB Esp. HECTOR GARCIA GAVILÁN
ENFERMERO
C.E.P. N° 45117 / R.E.E. N° 6963
Usuario de la UPSS HVLH

Handwritten signature or mark.



FECHA: 20/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 09 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSa.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCEJ

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspiradora de Secretiones.

Código Patrimonio: 532208120004

Marca: Thomas.

Modelo y/o Serie: 1037A.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo se encuentra inoperativo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Radales
Personal UMTRA OSGYM Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

Mg. Esp. HÉCTOR GARCÍA GAVILÁN
ENFERMERO
C.E.P. N° 45317 R.E.E. N° 6963

Usuario de la UPSS HVLH

Handwritten mark resembling '4/51'



FECHA: 20 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 10 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : NCE

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Esterilizador

Código Patrimonio:

532260470025

Marca:

MEMMERT

Modelo y/o Serie:

N.º F. = B397-0139

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

X

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Se encontró el equipo inoperativo

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

X

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA OSGYM - Unidad de Mantenimiento y Transportes

Ministerio de Salud Hospital Víctor Larco Herrera

Sr. Miguel Maravi Roldán

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

Mg. Esp. HÉCTOR GARCÍA GAVILÁN ENFERMERO C.E.P. N° 45317 / R.E.L. N° 6963

Usuario de la UPSS-HVLH

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.



FECHA: 20/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 11 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Esterilizador

Código Patrimonio: 532260470010

Marca: MEMMERT

Modelo y/o Serie: N° F. 310114

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo X Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Se encontró el equipo inoperativo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
Sr. Miguel Maravi Barales
Personal UMTRA OSGYM Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

[Signature]
Mg. Esp. HÉCTOR GARCÍA GAVILÁN
ENFERMERO
C.I.P. N° 45247 R.E.F. N° 6963
Usuario de la UPSS-HVLH

[Handwritten mark]

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 12 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Esterilizador

Código Patrimonio:

532260470012.

Marca:

MEMMERT.

Modelo y/o Serie:

NO TIENE.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

X

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Equipo Se encuentra inoperativo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

X

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Personal UMTRA OSGYM, U.M. de Mantenimiento y Transmisiones

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

HÉCTOR GARCÍA GAVILÁN
ENFERMERO
C.B.P. N° 45317 R.F.C. N° 6963





FECHA: 20 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 13, 2021- UMTRA – OSGYM / HVLH – MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : NCEU

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Estero Pzador Código Patrimonio: 532260470026

Marca: MEMMERT. Modelo y/o Serie: B497.0284 N# F:

Estado en que se encontró el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo se encuentra Operativo, Necesita su mantenimiento preventivo.

Estado en que queda el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
[Signature] Sr. Miguel Maravi Bardales Mg. Esp. HÉCTOR GARCÍA GAVILÁN ENFERMERO
Personal UMTRA-OSGYM Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transmisión C.I. 10715-11/6963



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 14-2021-UMTRA-OSGYM/HVLH-MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Analizador Bioquímico

532202400006

Marca: EMP

Modelo y/o Serie:

EMP168 610008018P

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

X

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty table for recording activities and diagnosis.

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo


Otro:

X

IV.- OBSERVACIONES

Empty space for observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

 Personal UMTRA-OSGYM	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"
	Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes	M.C. Moisés A. Pajuelo Romero JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO Usuario de CLINICO-HVLH C.M.P 19180 - R.N.E 12538

Handwritten signature or mark at the bottom left.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 15 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS -HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.-DATOS DEL EQUIPO



Nombre del Equipo: <i>Destructor de agujas</i>		Código Patrimonio: <i>532247890008</i>
Marca: <i>Daheco</i>	Modelo y/o Serie: <i>Daheco 101 S/N.</i>	
Estado en que se encontró el equipo:		
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo
<input type="checkbox"/> Otro:		

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:			
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

		
Personal UMTRA-OSGYM	Jefe de la Unidad de Mantenimiento	USUARIO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO
	UMTRA-OSGYM	C.M.P. 19160 R.N.E 12538

95



FECHA: 25/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 16 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: <u>Centrifuga para tubos</u>	Código Patrimonio: <u>532220490005</u>
Marca: <u>Universal Centrifuge</u>	Modelo y/o Serie: <u>PLC-012H 1708361</u>
Estado en que se encontró el equipo:	
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente
<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:			
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes		Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" M. C. Moisés A. Paluelo Romero USUARIO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO C.M.F. 18180 - R.N.E. 12538
Personal UMTRA-OSGYM			



FECHA: 25/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 17 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Microscopio	Código Patrimonio: 53.2278560014
Marca: Leica	Modelo y/o Serie: Leica DM750 C740277398 WU0093
Estado en que se encontró el equipo:	
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente
<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty space for recording activities and diagnosis.

Estado en que queda el equipo:			
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Empty space for observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento Personal UMTRA-OSGYM	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" M. C. Moisés A. Pajuelo Romero JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO Usuario de la UPSS HVLH D.N. 18180 - R.N.E 12538
--	---

Handwritten signature or initials at the bottom left.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 18 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: <i>Microscopio</i>		Código Patrimonio: <i>532278560013</i>
Marca: <i>Leica</i>	Modelo y/o Serie: <i>Leica DM750 740249267 LY0320</i>	
Estado en que se encontró el equipo:		
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo
<input type="checkbox"/> Otro:		

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:			
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

<p><i>[Signature]</i> Personal UMTRA-OSGYM</p>	<p>Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" <i>[Signature]</i> Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento UMTRA-OSGYM</p>	<p>Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" <i>[Signature]</i> M.C. Moisés A. Pajuelo Romero JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO USUARIO DE CLINPS-HVLH C.M. 19180 - R.N.E. 12538</p>
--	---	---

[Handwritten mark]



FECHA: 25/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 19 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA
Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.
Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: <i>Agitador de tubos</i>		Código Patrimonio: <i>532201890001</i>	
Marca: <i>Labnet</i>	Modelo y/o Serie: <i>VX100 40318273</i>		
Estado en que se encontró el equipo:			
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:			
<input checked="" type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

 Personal UMTRA-OSGYM	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"
	Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento	Sr. Moisés A. Pajuelo Romero USUARIO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO

C.M.P 18180 R.N.E 12538

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 20-2021-UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente :

Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Agitador de placas

Código Patrimonio:

5322001760001

Marca:

Lab. Rotator

Modelo y/o Serie:

DFR 2800A 0601068

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo	Deficiente	Inoperativo	Otro:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty space for recording activities and diagnosis.

Estado en que queda el equipo:

Operativo	Deficiente	Inoperativo	Otro:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV.- OBSERVACIONES

Empty space for observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

<p><i>[Signature]</i> Personal UMTRA-OSGYM</p>	<p>Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" <i>[Signature]</i> Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes</p>	<p>Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" <i>[Signature]</i> M.C. Moisés A. Paluelo Romero JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO C.M.P 19180 · R.N.E 12538</p>
--	---	--

951



FECHA: 25/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 21 - 2021-UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Cabina de Seguridad

Marca:

ESCO

Modelo y/o Serie:

AC 2-43 3 2066-1880

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

X

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty space for recording activities and diagnosis.

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

X

IV.- OBSERVACIONES

Empty space for observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"		Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bordaes	Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes	M.C. Moisés A. Pajuelo Romero	Ejecutivo de IDIBS DE LABORATORIO CLINICO
Personal UMTRA-OSGYM			C.M. 19180 - R.N.E. 12538

Handwritten mark or signature at the bottom left.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 22 - 2021 - UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente :

laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Destilador de agua

532230630002

Marca:

Mega Home

Modelo y/o Serie:

MH943 244094

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty table for recording activities and diagnostics.

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente


Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Empty space for observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

 Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes	 M.C. Moisés A. Pajuelo Romero JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
Personal UMTRA-OSGYM	Usuario de la CLINICA

Handwritten initials 'PS' in blue ink.

FECHA: 25/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 23-2021-UMTRA-OSGYM/HVLH-MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Contador Mecánico de Celulas

53222335001

Marca:

S/M

Modelo y/o Serie:

S/M

S/S

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

7

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo


Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO


Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera" - Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bardales - Jefe de la Unidad de Laboratorio Clínico
Jefe UMTRA-OSGYM
C.M.P 19189 - R.N.E 12538

751

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 27 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Destructor de agujas

Código Patrimonio: 53024789-0001

Marca: DAC

Modelo y/o Serie: 001275

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Esta por Reposición

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]
Persona UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
Sr. Miguel Maravi Bardales

Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
Dr. C. Moisés A. Pajuelo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P. 19180 R.N.E 12538

[Handwritten mark]

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 125 - 2021 - UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: MEMMERT INCUBADORO CULTIVO
Código Patrimonio: 53226904-0002

Marca: MEMMERT Modelo y/o Serie: F.Nº: E205 0642

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

El equipo esta Operativo, le falta su mantenimiento preventivo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Barales
Personal UMTRA-OSGYM Jefe de la Unidad de Mantenimiento Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"
M.C. Moisés A. Palumbo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P 19180 R.N.E 12538

Handwritten signature or initials in blue ink.



FECHA: 27/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 26 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Esterilizador y incubadora Código Patrimonio: 53226047-0019

Marca: MEMMert Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for recording activities]

Estado en que queda el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

[Empty space for observations]

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe Unidad de Mantenimiento Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" M.C. Moisés A. Pajuelo Romero JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO C.M.P. 19180 RNE 12538

Handwritten signature/initials



FECHA: 27 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 27 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS -HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Esterilizador

Código Patrimonio:

53226047-0027

Marca:

Binder

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Persona UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes
Jefe UMTRA-OSGYM

Usuario de la UPSS-HVLH



Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

M.C. Moisés A. Fajuelo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P 19180 R.N.E 12538



FECHA: 27 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 28 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Laboratorio.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Esterilizador.

Código Patrimonio:

SIN Marca.

532260470028.

Marca: SIN MARCA.

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

<input type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

No Habido (no se encontro en laboratorio)

Estado en que queda el equipo:

<input type="checkbox"/> Operativo	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Inoperativo	<input type="checkbox"/> Otro:
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

IV.- OBSERVACIONES

No se encontro el equipo en laboratorio.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

Persona UMTRA-OSGYM

Jefe UMTRA-OSGYM

Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
M.C. Moisés A. Pajuelo Romero
Jefe DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P 19180 R.N.E 12538



FECHA: 27 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 29 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Esterilizador

Código Patrimonio:

532260470029

Marca:

Sin Marca

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

No Habido.

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

No se encontró el equipo en laboratorio

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO



Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Marsvi Bernal

Jefe de la Unidad de Laboratorio Clínico

Jefe UMTRA-OSGYM

Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

M.C. Moisés A. Paredes Rosales
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO

C.M.P 19130 R.N.E 12536





FECHA: 27/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 30 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

Laboratorio.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:
Equipo Micro centrifugo.

Código Patrimonio:
532254760001

Marca: HETICH.

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

No Habido.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

No se encontró el equipo en laboratorio.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales

Personal UMTRA-OSGYM Unidad de Mantenimiento Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

M.C. Moisés A. Pajuelo Romero
SEEE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
CMP 19180 RNE 12538



FECHA: 27/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 31 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Análizador Bioquímico.

Código Patrimonio:

532202400004

Marca:

Vital Cientific.

Modelo y/o Serie.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

No habido.

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

No se encontró el equipo en laboratorio.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales

Personal UMTRA-OSGYM

Jefe UMTRA-OSGYM

Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

M.C. Moisés A. Pájuelo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P 19180 R.N.E 12538

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 32 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSa.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Analizador Bioquímico. Código Patrimonio: 5322.024.00005.

Marca: EMPEROR Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

No Habido.

Estado en que queda el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

No se encontró el equipo en laboratorio.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]
Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
Sr. Miguel Maravi Bardale
Jefe UMTRA-OSGYM

Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
M.C. Moisés A. Pajuelo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P 19180 R.N.E 12538

[Handwritten mark]



FECHA: 27 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 33 - 2021 - UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Balanza Analítica

Código Patrimonial: 60220634-0007

Marca: BOSCH

Modelo y/o Serie: 61412

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

No funciona (malogrado).

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Equipo no registrado en lista de Equipos Biomédicos.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales

Personal UMTRA-OSGYM y Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

M.C. Moisés A. Pajuelo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P 19180 R.N.E 12538

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 34 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Laboratorio.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Equipo. baño Manó.
al color Seco.

Código Patrimonio:

67224331-0017

Marca: D. Lab.

Modelo y/o Serie:

BA175A C0000061

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Equipo. no registrado. en lista. de equipos. Biomedicos.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales

Personal UMTRA-OSGYM Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

M.C. Moisés A. Pajuelo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P 19180 R.N.E 12538



FECHA: 27 / 05 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 35 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Laboratorio.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Equipo baño Mon'a. al calor seco.

Código Patrimonio: 672243310016

Marca: memmert

Modelo y/o Serie: Nro F: L216 0484.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for activities]

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Equipo no Registrado en lista de Equipos Biomecánicos.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
Sr. Miguel Maravi B. de la Unidad de Camiones y Transportes

Usuario de la UPSS-HVLH

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"
M.C. Moisés A. Pajuelo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P 19130 R.N.E 12538

Handwritten mark



FECHA: 27/05/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 36 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente: Laboratorio.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Equipo Purificador de ambiente.

Código Patrimonio: LL224208-000L

Marca: LG

Modelo y/o Serie: PS-K450WN.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

No funciona (malogrado).

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Equipo no registrado en lista de Equipos Biomédicos.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

M.C. Moisés A. Pajuelo Romero
JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO
C.M.P. 19180 - R.N.E. 12538



FECHA: 07/06/21.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 37 - 2021-UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Oxímetro de Pulso.
Código Patrimonio: 532288390008

Marca: NELLCOR. Modelo y/o Serie: B0132-2 (0312).

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Nelsy Clunga Alva
Lic. en Enfermería
Sr. Mónica Mulavi
Usuario de la UPSS HVLH

FECHA: 07 / 06 / 21.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 39 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLII - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLII/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLII-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : NCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Edición Inflable con bomba.

Código Patrimonio: 53 722 154 0002.

Marca: BRITABED.

Modelo y/o Serie: B72052881

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:


Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO


Persona: UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Cordales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes


Neisy Chunga Alva
Lic. en Enfermería
CEPN° 94011
Usuario de la UPSS-HVLII





FECHA 07/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 39 . 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : NCE.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Colchón Infante con Bomba.

Código Patrimonio: 532221540003.

Marca: Betabed.

Modelo y/o Serie: B72052273.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Unidad de Mantenimiento y Transportes

Neisy Chunga Alva
Lic. en Enfermería
CEP N° 93011
Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 07/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 40 - 2021-UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspiradora de Secreciones.

Código Patrimonio: 532208120010

Marca: THOMAS.

Modelo y/o Serie: 040 8000 1111

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:


Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO


 Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"


 Netsy Chunga Alva
 Lic. en Enfermería
 CEP N° 94011

Sr. Miguel Maravi Bardales
 Personal UMTRA-OSGYM / Unidad de Mantenimiento y Reparación
 Usuario de la UPSS-HVLH

Handwritten mark/signature



FECHA: 07 / 06 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 41 - 2021- UMTRA - OSGYM / HIVLI - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HIVLI/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HIVLI-MINSa.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : WCEJ.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspiradora de Secreciones.

Código Patrimonio: 53708120009.

Marca: SPIFAB.

Modelo y/o Serie: N33V-D.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for activities]

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

[Empty space for observations]

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO

[Signature]
Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera
St. Miguel Maraví Gardales
Personal UMTRA-OSGYM

[Signature]
Naisy Chunga Alca
Lic. en Enfermería
CEP N° 94011
Personal Usuario de la UPSS HIVLI

Handwritten mark/signature

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 42 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Equipo Rx. portátil

Código Patrimonio: 672247770004

Marca: Roller 15

Modelo y/o Serie: T7878.
↳ TM 8902.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for recording activities and diagnosis]

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

[Empty space for observations]

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bardales
Personal UMTRA-OSGYM

[Signature]
Neisy Chunga Alva
Lic. en Enfermería
CEP N° 94011
Usuario de la UPSS-HVLH

[Handwritten mark]



FECHA: 07 / 06 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 43 - 2021-UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: colchon
Pn Inflable.

Código Patrimonio:
Sin código.

Marca: HIO MED

Modelo y/o Serie:
S 518 03 080 214.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro: (NUEVO).

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro: (NUEVO).

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Persona/UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
UMTRA-OSGYM

Nery Chunga Alva
Lic. en Enfermería
CEREP 94011
Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 07 / 06 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 44 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: colchon infable.

Código Patrimonio: Sin código.

Marca: HID MED.

Modelo y/o Serie: 551803080537

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera

Sr. Miguel Maravi Barzales
Jefe UMTRA-OSGYM

Neisy Chunga Alva
Lic. en Enfermería
CERIP 94011
Usuario de la UPSS-HVLH

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 45 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSa.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: colchon inflable.

Código Patrimonio:

Sin código.

Marca: Hid Med.

Modelo y/o Serie:

551803080213.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

(Nuevo).

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

(Nuevo).

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Badales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

[Signature]
Hetsy Chunga Alva
Lic. en Enfermería
CEP N° 94041
Usuario de la UPSS-HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 46 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : LICE

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: colchon inflable

Código Patrimonial:

Sin código

SERIE: 551803080216

MARCA: HID MED

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

(Nuevo)

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

(Nuevo)

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature] Sr. Miguel Maravi de Torres Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

[Signature]

Netsy Chunga Alva Lic. en Enfermería CEP 12 21041

Usuario de la UPSS-HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 47 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCEV

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspirador Secreciones
Código Patrimonio: Sin código

Marca: Ivacore
Modelo y/o Serie: K308090539
↳ KTR 038/T.P

Estado en que se encontró el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:


Estado en que queda el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO


Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi
Jefe UMTRA-OSGYM


Nelsy Chunga Alva
Lic. en Enfermería
CEP N° 94011
Usuario de la UPSS-HVLH

751



FECHA: 07 / 06 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 48 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspirador SECRECIONES. Código Patrimonio: Sin código.

Marca: THOMAS.

Modelo y/o Serie: 081400000936.
↳ 1637A

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Marav
Jefe UMTRA-OSGYM

Neisy Chunga Alba
Lic. en Enfermería
CEP N° 94011
Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 07 / 06 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 49 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Cardio Monitor
Código Patrimonio: Sin código.

Marca: Paramedic. Modelo y/o Serie: STE43E050PEL
L7 CWR2

Estado en que se encontró el equipo:
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo.
Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Marawi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

Netsy Chunga Alva
Lc. en Enfermería
CEP 119 94911
Usuario de la UPSS-HVLH

FT



FECHA: 07/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 50 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : UCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Colchón Inflable con bomba.

Código Patrimonio: 532221540007

Marca: Hid Medic.

Modelo y/o Serie: HF6P010150

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco H.

Sr. Miguel Maravi
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

Neisy Chunga Alva
Lic. en Enfermería
CEP N° 94041
Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 07/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 51 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : NCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Colchón Inflable
Con bomba.

Código Patrimonio: 532221540009.

Marca: HID MEDIC

Modelo y/o Serie: HFGPOLO802.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Hurdales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transparencia

Nelsy Chiruga Alva
Lic. en Enfermería
CEP N° 94041

Personal UMTRA-OSGYM de la Unidad de Mantenimiento y Transparencia Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 52 - 2021- UMTRA -- OSGYM / HVLH -- MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente :

Consultorio. Dental.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Compresor de aire.

Código Patrimonial:

532222870004.

Marca:

Sulz

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Esta para su mantenimiento ~~correctivo~~ y preventivo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro.

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM


Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y OSGYM

Ministerio de Salud
"Hospital Victor Larco Herrera"
Dpto. de Apoyo Médico Complementario

MARLENE CARRASCO JACINTO
CIRUJANO DENTISTA
COP. 14828

Usuario de la UPSS-HVLH

7/51



FECHA 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 53 - 2021 - UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Obj: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA

I. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

Consultorio Dental.

II. DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Lámpara de luz Halógena

Código Patrimonio: 532271400002

Marca: No tiene.

Modelo y/o Serie: No tiene

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Persona UMTRA OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes
Jefe UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital Victor Larco Herrera
de Apoyo Médico Complementario.

MARLENE CARBASCO JACINTO
CIRUJANO DENTISTA
COP. 14828
Usuario de la UPSS HVLH

Handwritten initials or signature at the bottom left.



FECHA: 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 54 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Consultorio Dental

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Lámpara 103
Halógena.

Código Patrimonio:

532271400003

Marca: Sds Kerr.

Modelo y/o Serie: Dometron-LC.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Persona UMTRA OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Dpto. de Apoyo Médico y Mantenimiento

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Traspaso

Ministerio de Salud
Hospital Victor Larco Herrera
Dpto. de Apoyo Médico y Mantenimiento

MARLENE CARRASCO
CIRUJANO DENTISTA
CGP. 14828
Usuario de la UPSS-HVLH

FECHA: 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 55 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA,

UPSS / Ambiente :

Consultorio Dental

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Unidad Dental

Código Patrimonio:

532256660002.

Marca:

EMEDSA.

Modelo y/o Serie:

encontró. No se

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

JEFE UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Opto. de Apoyo Médico Comunitario

MARLENE CARRASCO JACINTO
CIRUJANO DENTISTA
COP. 1482B

Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 56 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

Consultorio Dental.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: *Unidad. Dental.*

Código Patrimonio: *53225666 0003.*

Marca: *KAVO / WNIK.*

Modelo y/o Serie: *NO SE ENCONTRÓ*

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]
Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

Jefe UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
"Hospital Victor Larco Herrera"
Opto. de Apoyo Médico Complementario
[Signature]
MARLENE CARRASCO JACINTO
CIRUJANO DENTISTA
COP. 14828

Usuario de la UPSS-HVLH

[Handwritten mark]



FECHA: 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 57 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

Consultorio Dental.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Dental

Equipo de Rayos X

Código Patrimonio:

532247220001

Marca:

RHOS

Modelo y/o Serie: XRM 70KV.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Persona UMTRA-OSGYM


Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento
Jefe UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
"Hospital Victor Larco Herrera"
Opto. de Apoyo Médico Complementario

MARLENE CARRASCO AGUIRRE
CIRUJANO DENTISTA
COP. 14828

Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 58 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Consulta Honorio Dmrtat.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: equipo.

Código Patrimonio:

Cavitron / Destortador.

532239050001

Marca: NSK AS 2000

Modelo y/o Serie: No tiene.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

Personal UMTRA-OSGYM

Jefe de Reportes

Ministerio de Salud
Hospital Victor Larco Herrera
Dpto. de Apoyo Médico Comunitario

MARLENE CARRASCO JACINTO
CIRUJANO DENTISTA
COP. 14828
Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 59 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Consultorio Dental.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Unidad Dental.

Código Patrimonio:

532298200001.

Marca:

Gnatus.

Modelo y/o Serie:

No tiene a la vista.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Esta para su mantenimiento Preventivo y correctivo.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento
Jefe de OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital Victor Larco Herrera
Opto. de Apoyo Médico Complementario
MARLENE CARRASO GALINIC
Us. 14828
UPSS HVLH



FECHA: 09/06/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 60 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente :

Consultorio Dental

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Esterilizador.

Código Patrimonio:

Marca:

Star-Dent.

Modelo y/o Serie: 001-06042018-
↳ OWN starDENT.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for recording activities]

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

[Empty space for observations]

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO

Persona UMTRA-OSGYM
Unidad de Organización y Transportes

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Unidad de Organización y Transportes

Ministerio de Salud
"Hospital Victor Larco Herrera"
Opto. de Atenc. Medico Complementaria

MARLENE CARBASCÓ JACINTO
SHU, MD DENTISTA
Usuario de la UPSS HVLH

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 01 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Laringoscopio

Código Patrimonio:

532272090002

Marca:

Sin Marca

Modelo y/o Serie:

No Registra.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:


III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:


Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

W. Lizcano

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera

Sr. Miguel Maravi
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
LIC. ENF. KELLI PARINA CAMPOS
Usuario de la UPSS-HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 62 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : NCE

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Laringoscopio.

Código Patrimonio:

532272090001

Marca:

BAW MED - NK.

Modelo y/o Serie:

No Registra.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:


Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

W. Ligangala

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
PARRIA CAMPOS
UPSS HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 63 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

NCE

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Lompero Cialitica

Código Patrimonio:

53227094000L

Marca:

S.K.Y

Modelo y/o Serie:

MINOR 505.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]
Persona UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
Sr. Miguel Maravi Cardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

[Signature]
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
MARINA CAMPOS
usuario de las UPSS HVLH

[Handwritten mark]

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 64 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : WCE.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Oxímetro Pulso.

Código Patrimonio:

532288390007.

Marca:

COVIDEN - Wellcor

Modelo y/o Serie:

NO TIENE.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
USUARIO de las UPSS-HVLH

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 65 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVIH-MINSa.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : NCE

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: ^{Equipo}
Destructor de Aguja.

Código Patrimonio:
532208120019

Marca: DAHECO.

Modelo y/o Serie:
DAHECO . 10L

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]
Persona UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

[Signature]
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
LIC. ENF. KELLI PARINA CAMPOS
Usuario de la UPSS-HVLH

[Handwritten mark]



FECHA: 09 / 06 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 66 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : NCE

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Orametro Mesa.

Código Patrimonio: 532288080015.

Marca: ME DIBLO.

Modelo y/o Serie: MOL.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

W. J. [Signature]
Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

[Signature]
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
D. ENF. KELLI PARINA CAMPO
Usuario de la UPSS-HVLH

[Handwritten mark]

FECHA: 19 / 07 / 21.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 01E - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Emergencia. (topico. Mujeres).

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Electrocardiógrafo. Código Patrimonio: 532234770004.

Marca: Mindroy. Modelo y/o Serie: FK45003384

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Walter Lizagaburu V.
Jorge Ramirez P.

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

Sr. Miguel Maravi Bardales
Unidad de Mantenimiento

Lic Enma Lydia Aguilar Arias
Enfermera
N° 6889
UPSS-HVLH

Personal UMTRA-OSGYM

Handwritten signature or initials in blue ink.



FECHA: 19 / 07 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 02E - 2021 - UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Emergencia (topico. Mujeres)

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Oxímetro pulso. Código Patrimonial: 532288390005

Marca: COVIDIEN/Wellcor Modelo y/o Serie: MMBB1403297

Estado en que se encontró el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO

Jorge Ramirez P. Ministerio de Salud MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera" HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
Walter Lizasoain Lic. Enm. Lucha Aguilar Arias
Jefe de la UPSS Enfermera N° 46023 - R.E.E N° 6889
Personal UMTRA-OSGYM Jefe UMTRA-OSGYM Usuario de la UPSS HVLH



FECHA: 19 / 07 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 05E - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente: Emergencia (topico. Mujeres).

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo: Aspiradora de Secreciones.

Código Patrimonio: 532208120005

Marca: SIFAB.

Modelo y/o Serie: N34

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro.

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Walter Lizarguiv. Hospital "Victor Larco Herrera" MINISTERIO DE SALUD
 Jorge Ramirez P. St. Miguel Maravi Bardales HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Personal UMTRA-OSGYM Lic. Enma Lydia Aguilar Arias Emergencia
 C.E.P. N° 46023 / O.S.E. N° 6889



FECHA 19 / 07 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 06E - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Emergencia (topico. Mujeres).

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Aspiradora Secreciones Código Patrimonio: 532208120006

Marca: Jhomas. Modelo y/o Serie: 1637A.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Walter Lizasoain V. Ministerio de Salud MINISTERIO DE SALUD
 Hospital "Victor Larco Herrera" HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

Jorge Ramirez P. Sr. Miguel Maravi Bardales Enma Lucía Aguilar Arias
 Personal UMTRA-OSGYM Usuario de la UPSS-HVLH

C.E.P. N° 46023 - R.E.E N° 6889

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 08 E- 2021- UMTRA – OSGYM / HVLH – MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Emergencia (topico Mujeres).

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Equipo Oxigeno.terapia. Código Patrimonio 532246190040

Marca: AMBU. Modelo y/o Serie: 02050087

Estado en que se encontró el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro.

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Walter Lizasoain V. Ministerio de Salud MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Victor Larco Herrera" HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
Lic Enma Lucía Aguilar Arias Enfermera C.E.P. N° 46023 - R.F.F. N° 6899
Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes Usuario de la UPSS-HVLH
Personal UMTRA-OSGYM

FECHA: 19/07/21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 10E - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Emergencia (topico Varones).

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Oxímetros pulso

Código Patrimonio:

Sobriante.
0076.

Marca:

EDAN

Modelo y/o Serie:

H100B.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
LIC. Luz Sainfo Acuña
C.E.P. N° 56283

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Walter Lizaraburu Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Jorge Ramirez P. Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

Personal UMTRA-OSGYM

Jefe UMTRA-OSGYM

Usuario de la UPSS HVLH

PK

FECHA: 19 / 07 / 21

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° ME - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente: Emergencia (Feria Mujeres).

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Oxímetro pulsos.

Código Patrimonio: 537288080048

Marca: EDAN

Modelo y/o Serie: H100B.

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro.

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Walter Zargaburo.
 Jorge Ramirez.
 Sr. Miguel Maravi Cardales
 Personal UMTRA-OSGYM

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 Lic Enma. Lucía Aguilar Arias
 Enfermera
 CEP N° 48023 - R.E.E N° 6889
 Usuario de la UPSS HVLH

4/51

FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 01H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINS

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

PABELLON I

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

EQUIPO de destructo
de agujas

Código Patrimonio:

532247890012

Marca:

DAHECO

Modelo y/o Serie:

DAHECO 100

Estado en que se encontró

el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda

el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES


V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO



PERSONAL UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
Gloria Reyes Chayguaque
Jefe de Enfermería
C.E.P. N° 12254 - R.E.E. N° 2031





FECHA: 22 07 2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 024 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon # 1

II.- DATOS DEL EQUIPO

ASPIRADORA DE SECRECIÓN
532208120008

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Marca:

SILFAB

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró

el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda

el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo


Otro:


IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO


PERSONAL UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"


Sr. Miguel Maravi
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
Srta. Reyes Chayguaque
Enfermera
C.E.P. N° 12254 - P.E.E. N° 203



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 03 H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon # 1

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Equipo de OXIGENO TERAPIA. 532246190014

Marca:

AMBU

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO


 Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Sr. Miguel Maravi Rardales
 Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes


 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 Sr. Gladys Reyes Chayguaur
 Enfermera
 C.E.P N° 12254 - P.E.F N° 207

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° DAH - 2021- UMTRA – OSGYM / HVLH – MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : PABELLON N° 2

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

DESTRUCTOR de AGUJA

Código Patrimonio:

532247890006

Marca:

DAHECO

Modelo y/o Serie:

DAHECO 101

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	Ministerio de Salud	MINISTERIO DE SALUD
	Hospital Víctor Larco Herrera	HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
.....
Sr. Miguel Maravi Gardales	Lic. Elsa Modular Lezama	Enfermera
.....
Personal UMTRA-OSGYM	Usuario de la UPSS HVLH	C.E.P. N° 26712





FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 054 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 2

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

ASPIRADORA De Secreción 532208120016

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

mod. 1639L

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Persona UMTRA-OSGYM

Sr. Miguel Maravi Rardale
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
Usuario de la UPSS HVLH
Lic. Elsa Montufar Lezama
Enfermera
C.E.P. N° 26712

FECHA: / /

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 06H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon No 2

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Equipo De Oxigenoterapia 532246190015

Marca:

AMBU

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]
Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
Sr. Miguel Maravi Bardales,
Jefe UMTRA-OSGYM

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
[Signature]
Lic. Elsa Montufar Lezama
Especialista en Enfermería
C.E.P. N° 26712

[Handwritten mark]

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 08H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 4.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Destroctor de Aguja

532247890005

Marca:

DAHECO

Modelo y/o Serie:

DAHECO 101

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
	St. Miguel Maravi Gardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes	Lic. Omar I. Gueva Olivera Infermero Usuario de la UPSS HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 0914-2021-UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N: 4

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Aspirador de Secreciones 532208120018

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

16335L

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
	Sr. Miguel Maravi Cardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes	Lic. Dora I. Cueva Olivera ENFERMERA C.E.P. 60021
Personal UMTRA-OSGYM		Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° DH - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente :

Pabellon n° 4

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

OXIGENO TERAPIA

532246190011

Marca:

AMBON

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

- Operativo
- Deficiente
- Inoperativo
- Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

- Operativo
- Deficiente
- Inoperativo
- Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

[Signature]
Lic. Ornar I. Choza Olivera
ENFERMERO

Usuario de la UPSS-HVLH

[Handwritten mark]

FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 114 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLII - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLII/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS de HVLII MINSA

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon N° 5

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

DESTRUCTOR DE AGUJAS

532247890007

Marca:

DAHECO

Modelo y/o Serie:

DAHECO 101

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:


Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"


Maria Luz Matquez Roca
LIC ENFERMERIA
CEP 83059


Sr. Miguel Maravi Bortales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

 Sr. UMTRA-OSGYM Usuario de la UPSS HVLII

25

FECHA: 22/02/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 12 H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon N° 5

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo.

Código Patrimonio

Aspiradora de Secreciones 53220812 0017

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

Model-1633BL-A

Estado en que se encontró el equipo:



Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:



Operativo

Deficiente

Inoperativo


Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO


Persona UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera


Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes


Maria Luz Marquez
LIC ENFERMERIA
CEP 83059

Usuario de la UPSS HVLH





FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N°13H - 2021- UMTRA – OSGYM / HVLH – MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

Pabellon N°5

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

OXIGENOTERAPIA

532246190009

Marca:

AMBU

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

PERSONA UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

Lic. Enfermería
CEP 83059
Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 164 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 8

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

OXIGENO TERAPIA

532246190019

Marca:

Modelo y/o Serie:

AMBU

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Handwritten signature]

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
Amelia Beatriz Cañari Palpa
Enfermera
Usuario de la UPSS HVLH

[Handwritten signature]

FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° AH - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente

Pabellon No 9

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

DESTRUCTOR de Agujas

532247890010

Marca:

Modelo y/o Serie:

DAHeco

DAHcco 101

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Dr. Miguel Maravi Bardale
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
VICTOR ALFAMIRANO CCAY
USUARIO DE LA UPSS-HVLH

751



FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 104 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon N° 9

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

OXIGENO TERAPIA

532246190012

Marca:

AMBU

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for activities]

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

[Empty space for observations]

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

 Persona a cargo UMTRA-OSGYM	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Sr. Miguel Maravi Baritales VICI Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA Sr. TAMIRANO CCAYANC Usuario de la Unidad de Mantenimiento y Transportes
---------------------------------	--	---



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 1514 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 8.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

DESTRUCTOR de AGUJA

532247890004

Marca:

DAHECO

Modelo y/o Serie:

DAHCCO 101

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital Víctor Larco Herrera
 Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes
 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 Sr. Almella Beatriz Cañari Palpa Enfermera
 C.P. N° 3547
 su cargo de la UPSS-HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 94 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon N° 12-13

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

DESTRUCTORA de AGUJA

532247890002

Marca:

DAHECO

Modelo y/o Serie:

DAHECO 901

Estado en que se encontró

el equipo:



Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda

el equipo:



Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]
Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
St. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

[Signature]
ACTORIAE MINANO GARCIA
LIC. ENFERMERIA
CER. 16391 R.E.E. 2008

Usuario de la UPSS-HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 214 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente :

DABELLON N: 02-13

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

ESTERILIZADOR

532260470024

Marca:

Modelo y/o Serie:

HEMEST

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

[Signature]
Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
[Signature]
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe UMTRA-OSGYM

[Signature]
VICTORIA E. MUYANO GARCIA
LIC. ENFERMERIA
CEP. 16391 R.E.E. 2008

Usuario de la UPSS-HVLH

[Handwritten mark]

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 244 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : PABELLON N° 20

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

oxigeno Terapia

532246190020

Marca:

AMBU

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

X Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

X Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	<p>Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"</p> <p>Sr. Miguel Maravall Jefe de la UMTRA-OSGYM y Transportes</p>	<p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA</p> <p>Lic. Carla García Gavilán Entomóloga C.E.P. N° 30342</p> <p>Usuario de la UPSS-HVLH</p>
--	--	---

FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 25H - 2021-UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente: Pabellon # 1

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Equipo NEBULIZADOR

Código Patrimonio:

53225710013

Marca:

Medi-PUMP.
THOMAS

Modelo y/o Serie:

NO 0147

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Masivi Bardales

Jefe de la Unidad de Mantenimiento

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

Usaria: Gloria Reyes Chayguaque
Enfermera
C.E.P. N° 12242 - R.E.F. N° 2031



FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 264 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente *Pabellon # 1*

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Equipo nebulizador 532255710010

Marca:

*MEDI-PUMP
THOMAS*

Modelo y/o Serie:

Nº 1147

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Sr. Miguel Marsi S. Morales
 Us. de la Oficina de OSGYM y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Lic. Glorita Reyes Chayguaque
 Enfermera
 C.E.P. N° 12264 - R.E.E. N° 203





FECHA: 22/02/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 274 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente: Pabellon No 2

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Equipo de Nebulizador 532255710004

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

MODEL N° 1147-RV.H

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Sr. Miguel Maravi Bardales
 Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Elsa Medofar Lezama
 Enfermera
 C.E.P. N° 26712

Personal UMTRA-OSGYM



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 28H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Pabellon N= 4

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

NEBULIZADOR

532255710003

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

1147 RV. H

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:


III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

 Sr. Miguel Marzán Sordales Jefe de UMTRA-OSGYM y Transportes	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"	 Lic. Omar I. Cueva Olvera ENFERMERO C.S.P. 83721
	Usuario de la UPSS-HVLH	



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 211 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSa.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N= 4

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

TERMO INFRARROJO

602292810008

Marca: BERYCOM

Modelo y/o Serie: JXB 178

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for activities]

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

[Empty space for observations]

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

<p><i>[Signature]</i> Personal UMTRA-OSGYM</p>	<p>Ministerio de Salud Hospital Víctor Larco Herrera <i>[Signature]</i> Sr. Miguel Marsivi Bardales Jefe de la UMTRA-OSGYM y Transportes</p>	<p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA <i>[Signature]</i> Lic. Omar E. Cueva Olivera ENFERMERO C.E.R. 63021 Usuario de la UPSS-HVLH</p>
---	---	---

[Handwritten mark]

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 20H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSa.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon No 4

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Tensio metro

602287 62 03 65

Marca:

ALPHA Med

Modelo y/o Serie:

W 80 EH

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for recording activities]

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

[Empty space for observations]

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM
[Signature]

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera
[Signature]
Sr. Miguel Maravi Rardales
Jefe de Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
[Signature]
Elic. Omar I. Cueva Olivares
ENFERMERO
D.E.P. 1982
Usuario de la UPSS-HVLH

[Handwritten mark]

FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 314 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Pabellon N° 4

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

ELN METRO

602246040011

Marca:

ACCU-CHER

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:


III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"	
 Sr. Miguel Maravi	 Lic. Omar I. Cueva Olivera
Personal UMTRA-OSGYM	Usuario de la UPSS HVLH

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 324 - 2021-UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 5

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

NEBULIZADOR

Código Patrimonio:

532255710002

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

Model-1147 RV-H

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO


 Sr. Miguel Maravi Bardales
 Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"


 Maria Luz Marquez Roca
 LIC ENFERMERIA
 CEP 83099

Usuario de la UPSS-HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 33H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 8

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

NEBULIZADOR

532255710006

Marca:

THOMA

Modelo y/o Serie:

1147 RV. H

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty table area for recording activities and diagnostic results.


Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Empty table area for recording observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

 Sr. Miguel Maravi Gardales Jefe de la UMTRA-OSGYM y Transportes	 Lic. Amelia Beatriz Cadari Palma Enfermera Usuario de la UPSS HVLH
---	--

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA



FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 344 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N: 8.

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

ASPIRADORA de Secrecion 532208/20013

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

1633 DL

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital Víctor Larco Herrera

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

Enfermera
D. Beatriz Cañari Paipa
C.E.P. 200907

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de OSGYM y Transportes

Personal UMTRA-OSGYM

Usuario de la UPSS-HVLH

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 35h - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente :

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

Oxímetro

5322.88080009

Marca:

Ricster

Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

 Persona UMTRA-OSGYM	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
	Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes	Lta. Amelia Beatriz Cañari Palpa Enfermera



FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 36H - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : PABELLON N° 8

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

TENSIOMETRO

Código Patrimonio:

602287620371

Marca:

ALPHAGO Med

Modelo y/o Serie:

U80BH

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty space for recording activities and diagnosis.

Estado en que queda el equipo:


Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Empty space for observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO


 Sr. Miguel Maravi, Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes
 Personal UMTRA-OSGYM


 Sr. Beatriz Cañari Palpa, Enfermera
 Usuario de la UPSS-HVLH
 C.F.P. N° 361A7

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 34 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N:8.

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

THERMOMETRO INFRARROJO

Marca:

BEYCOM

Modelo y/o Serie:

AXB 178

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty table for recording activities and diagnostics.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Empty space for observations and user information.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	Ministerio de Salud	MINISTERIO DE SALUD
	Hospital "Victor Larco Herrera"	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
		
Personal UMTRA-OSGYM	St. Miguel Maravi Tardales	Amelia Beatriz Cañari Palpa
Mefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes		Usuario de la UPSS-HVLH

Handwritten signature in blue ink.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 384 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 9

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

OXIMETRO de pulsos 53.2288390016

Marca:

BERRY

Modelo y/o Serie:

BH. 1000C

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
	Personal UMTRA-OSGYM	Sr. Miguel Maravi Gardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 94 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 9

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

THERMOMETRO INFRA ROJO 602292810002

Marca:

CONTEC

Modelo y/o Serie:

TP. 500

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:


III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERR.

Sr. Miguel Marzú Gardales Sr. ALTAMIRANO CCAYANC

Personal UMTRA-OSGYM Jefe de la Unidad de OSGYM y Transportes Usuario de la UPSS-HVLH



FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 1011 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Pabellón N N=9

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del equipo: Tensiómetro Código Patrimonio: 602287620363

Marca: ALPHAGO-Med- Modelo y/o Serie: U80EH

Estado en que se encontró el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

[Empty space for activities and diagnosis]

Estado en que queda el equipo:
 Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

[Empty space for observations]

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital Víctor Larco Herrera
Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes
Personal UMTRA-OSGYM
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
VICTOR ALTAMIRANO CCAYAN
USUARIO DE BIENESTAR
CEP. 13652 RNE.



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 411 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.-DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : PABE 110W No 9

II.-DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

NEBULIZADOR

532255710012

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

Bojel N° 1147RV-H

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"		MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
Personal UMTRA-OSGYM	Jefe de la Unidad de Mantenimiento	Usuario de la UPSS-HVLH

FECHA: 22/07/2021

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 078 - 2021 - UMITRA - OSGYM / HVLH - MINSA
Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS JPSS-HVLH/MINSA.
Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
UPSS / Ambiente : Pabellon N. 12-13

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: **Termetro Infrarrojo** Código Patrimonial: **602292810018**

Marca: **Berycom** Modelo y/o Serie:

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD Y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera

[Signature]
Sr. Miguel Marín Harcar
Teléfono: 011 42300000

[Signature]
Ing. Víctor M. García
C. INGENIERIA
C.P. 1031 R.E.E. 200

Usuario de la UPSS HVLH

[Signature]

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 4511 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon N° 12-13

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

ASPIRATORA de Secretiones 532208120015

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

1633 DL

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo


Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

 Personal UMTRA-OSGYM	Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"  Sr. Miguel Maravi Bardales Jefe de la Unidad de Mantenimiento	 VICTORIA E. MINANO GARCIA LIC. ENFERMERIA CER. 16391 R.E.E. 2009 Usuario de la UPSS-HVLH
---	---	---

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 914 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSa.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon N: 12-13

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

TENSIOMETRO

602287620368

Marca:

ALPHAGO Med

Modelo y/o Serie:

U80EH

Estado en que se encontró

el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda

el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transporte

Victoria E. Minayo Garcia
LIC. ENFERMERIA
CEP. 15391 R.E.E. 2008

Personal UMTRA-OSGYM

Usuario de la UPSS-HVLH

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 084 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : PABELLON N° 20

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

TERMO METRO INFRARROJO

Código Patrimonio:

602292810007

Marca:

BERRYCO M

Modelo y/o Serie:

JXB-178

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty box for recording activities and diagnostic results.


Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Empty box for recording observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

	Ministerio de Salud	MINISTERIO DE SALUD
	Hospital "Victor Larco Herrera"	HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
Br. Miguel Marjivi Ardales		Lidia Carolina García
Jefe de la UMTRA-OSGYM y Transportes	Usuario de la UPSS-HVLH	

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 494 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : PABELLON N° 20

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

OXIMETRO de pulso 532288390017

Marca:

BERRY

Modelo y/o Serie:

BH 1000C

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Empty space for recording activities and diagnosis.

Estado en que queda el equipo:

Operativo Deficiente Inoperativo Otro:

IV.- OBSERVACIONES

Empty space for recording observations.

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO




Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Sr. Miguel Maravi Bardales
 Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Lic. Carolina García Gavlán
 Enfermera
 Usuario de la UPSS-HVLH

Personal UMTRA-OSGYM

Handwritten signature or mark at the bottom left.

ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 5011 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSA

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS-HVLH/MINSA.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSA.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente : Pabellon N° 20

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

Código Patrimonio:

TENSIO METRO

602287620370

Marca:

ALPHAGO Med.

Modelo y/o Serie:

U80 EH

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Persona UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera"

Sr. Miguel Maravi Radales Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

Lic. Carolina García Gavilan Enfermera E.E.P. N° 30.012

Usuario de la UPSS-HVLH



ACTA / ORDEN DE TRABAJO N° 511 - 2021- UMTRA - OSGYM / HVLH - MINSa

Ref: DIAGNÓSTICO (EVALUACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS UPSS HVLH/MINSa.

Objetivo: Estado situacional de los equipos biomédicos en las UPSS del HVLH-MINSa.

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Establecimiento de Salud: HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

UPSS / Ambiente

Pabellon - 20

II.- DATOS DEL EQUIPO

Nombre del Equipo:

NEBULIZADOR

Código Patrimonio:

532255710009

Marca:

THOMAS

Modelo y/o Serie:

1147 RV-H

Estado en que se encontró el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O DIAGNÓSTICO:

Estado en que queda el equipo:

Operativo

Deficiente

Inoperativo

Otro:

IV.- OBSERVACIONES

V.- PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD y USUARIO

Personal UMTRA-OSGYM

Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Sr. Miguel Maravi Bardales
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Transportes

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
Lic. Carol García Gavilan
Enfermera
E.P. N° 30392
Usuario de la UPSS-HVLH